5、关于符合本国产品标准的声明函

或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

5.1关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（内窥镜摄像系统图像处理器、LI25）1，生产厂为（广东欧谱曼迪科技股份有限公司）2，厂址为（佛山市南海区桂城街道大圩社区永安北路2号金谷智创产业社区A座第五层503室(住所申报)）。（内窥镜摄像系统图像处理器、LI25）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（内窥镜摄像系统图像处理器、LI25）的（关键组件）4在中国境内生产。（内窥镜摄像系统图像处理器、LI25）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（医用冷光源、LL40），生产厂为（广东欧谱曼迪科技股份有限公司），厂址为（佛山市南海区桂城街道大圩社区永安北路2号金谷智创产业社区A座第五层503室(住所申报)）。（医用冷光源、LL40）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（医用冷光源、LL40）的（关键组件）在中国境内生产。（医用冷光源、LL40）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（内窥镜摄像头、LC10），生产厂为（广东欧谱曼迪科技股份有限公司），厂址为（佛山市南海区桂城街道大圩社区永安北路2号金谷智创产业社区A座第五层503室(住所申报)）。（内窥镜摄像头、LC10）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（内窥镜摄像头、LC10）的（关键组件）在中国境内生产。（内窥镜摄像头、LC10）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（导光束、FIB-H3040L），生产厂为（广东欧谱曼迪科技股份有限公司），厂址为（佛山市南海区桂城街道大圩社区永安北路2号金谷智创产业社区A座第五层503室(住所申报)）。（导光束、FIB-H3040L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（导光束、FIB-H3040L）的（关键组件）在中国境内生产。（导光束、FIB-H3040L）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（32寸4K液晶显示器、MDAC-8431），生产厂为（巴可（苏州）医疗科技有限公司），厂址为（苏州工业园区苏桐路111号）。（32寸4K液晶显示器、MDAC-8431）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（32寸4K液晶显示器、MDAC-8431）的（关键组件）在中国境内生产。（32寸4K液晶显示器、MDAC-8431）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（专用台车、MTR-S310），生产厂为（广东欧谱曼迪科技股份有限公司），厂址为（佛山市南海区桂城街道大圩社区永安北路2号金谷智创产业社区A座第五层503室(住所申报)）。（专用台车、MTR-S310）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（专用台车、MTR-S310）的（关键组件）在中国境内生产。（专用台车、MTR-S310）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（宫腔检查镜、ZGJ3030），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（宫腔检查镜、ZGJ3030）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（宫腔检查镜、ZGJ3030）的（关键组件）在中国境内生产。（宫腔检查镜、ZGJ3030）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（5FR活检钳、Φ1.6×380），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（5FR活检钳、Φ1.6×380）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5FR活检钳、Φ1.6×380）的（关键组件）在中国境内生产。（5FR活检钳、Φ1.6×380）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（5FR异物钳、Φ1.6×380），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（5FR异物钳、Φ1.6×380）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5FR异物钳、Φ1.6×380）的（关键组件）在中国境内生产。（5FR异物钳、Φ1.6×380）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（5FR剪刀、Φ1.6×380），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（5FR剪刀、Φ1.6×380）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5FR剪刀、Φ1.6×380）的（关键组件）在中国境内生产。（5FR剪刀、Φ1.6×380）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（双极等离子主机、SM-D360B），生产厂为（西安外科医学科技有限公司），厂址为（西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩六路268号）。（双极等离子主机、SM-D360B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双极等离子主机、SM-D360B）的（关键组件）在中国境内生产。（双极等离子主机、SM-D360B）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（双极电切镜镜头、SM-DQJ-26），生产厂为（西安外科医学科技有限公司），厂址为（西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩六路268号）。（双极电切镜镜头、SM-DQJ-26）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双极电切镜镜头、SM-DQJ-26）的（关键组件）在中国境内生产。（双极电切镜镜头、SM-DQJ-26）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（内管鞘、SM-DQJ-26），生产厂为（西安外科医学科技有限公司），厂址为（西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩六路268号）。（内管鞘、SM-DQJ-26）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（内管鞘、SM-DQJ-26）的（关键组件）在中国境内生产。（内管鞘、SM-DQJ-26）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（外管鞘、SM-DQJ-26），生产厂为（西安外科医学科技有限公司），厂址为（西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩六路268号）。（外管鞘、SM-DQJ-26）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（外管鞘、SM-DQJ-26）的（关键组件）在中国境内生产。（外管鞘、SM-DQJ-26）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（被动式工作把手、SM-DQJ-26），生产厂为（西安外科医学科技有限公司），厂址为（西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩六路268号）。（被动式工作把手、SM-DQJ-26）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（被动式工作把手、SM-DQJ-26）的（关键组件）在中国境内生产。（被动式工作把手、SM-DQJ-26）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（膨宫机、PGB-I型），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（膨宫机、PGB-I型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（膨宫机、PGB-I型）的（关键组件）在中国境内生产。（膨宫机、PGB-I型）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（膨宫管、PGB-I型），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（膨宫管、PGB-I型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（膨宫管、PGB-I型）的（关键组件）在中国境内生产。（膨宫管、PGB-I型）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（冷刀宫腔内窥镜、YTSY8312），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（冷刀宫腔内窥镜、YTSY8312）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷刀宫腔内窥镜、YTSY8312）的（关键组件）在中国境内生产。（冷刀宫腔内窥镜、YTSY8312）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（活检钳、HZFQ），生产厂为（山东海洲医疗科技有限公司），厂址为（山东省济南市历城区荷花路街道宁华路288-2号）。（活检钳、HZFQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（活检钳、HZFQ）的（关键组件）在中国境内生产。（活检钳、HZFQ）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（分离钳、HZFQ），生产厂为（山东海洲医疗科技有限公司），厂址为（山东省济南市历城区荷花路街道宁华路288-2号）。（分离钳、HZFQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（分离钳、HZFQ）的（关键组件）在中国境内生产。（分离钳、HZFQ）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（剪刀、HZFQ），生产厂为（山东海洲医疗科技有限公司），厂址为（山东省济南市历城区荷花路街道宁华路288-2号）。（剪刀、HZFQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（剪刀、HZFQ）的（关键组件）在中国境内生产。（剪刀、HZFQ）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（持针器、HZFQ），生产厂为（山东海洲医疗科技有限公司），厂址为（山东省济南市历城区荷花路街道宁华路288-2号）。（持针器、HZFQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（持针器、HZFQ）的（关键组件）在中国境内生产。（持针器、HZFQ）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（推结器、HZFQ），生产厂为（山东海洲医疗科技有限公司），厂址为（山东省济南市历城区荷花路街道宁华路288-2号）。（推结器、HZFQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（推结器、HZFQ）的（关键组件）在中国境内生产。（推结器、HZFQ）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（腹腔镜用持针钳、HZFQ），生产厂为（山东海洲医疗科技有限公司），厂址为（山东省济南市历城区荷花路街道宁华路288-2号）。（腹腔镜用持针钳、HZFQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（腹腔镜用持针钳、HZFQ）的（关键组件）在中国境内生产。（腹腔镜用持针钳、HZFQ）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（灭菌盒），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（灭菌盒）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灭菌盒）的（关键组件）在中国境内生产。（灭菌盒）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（内窥镜用动力系统主机、YSP-II），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（内窥镜用动力系统主机、YSP-II）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（内窥镜用动力系统主机、YSP-II）的（关键组件）在中国境内生产。（内窥镜用动力系统主机、YSP-II）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（切割手具、SJ），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（切割手具、SJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（切割手具、SJ）的（关键组件）在中国境内生产。（切割手具、SJ）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（刨削刀头、DJ），生产厂为（桐庐优视医疗器械有限公司），厂址为（桐庐县县城尖端路112号）。（刨削刀头、DJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（刨削刀头、DJ）的（关键组件）在中国境内生产。（刨削刀头、DJ）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（鳄鱼嘴钳、HZFQ），生产厂为（山东海洲医疗科技有限公司），厂址为（山东省济南市历城区荷花路街道宁华路288-2号）。（鳄鱼嘴钳、HZFQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（鳄鱼嘴钳、HZFQ）的（关键组件）在中国境内生产。（鳄鱼嘴钳、HZFQ）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（二三齿抓钳、HZFQ），生产厂为（山东海洲医疗科技有限公司），厂址为（山东省济南市历城区荷花路街道宁华路288-2号）。（二三齿抓钳、HZFQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（二三齿抓钳、HZFQ）的（关键组件）在中国境内生产。（二三齿抓钳、HZFQ）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：华润（上海）医疗器械科技有限公司

日期：2026年10月29日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产（营业）执照证明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。