

2、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明， 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号） 的规定， 本公司（单位） 提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1（产品名称”：双温冷冻冷藏库、型号：6400*2600*2600mm）1， 生产厂为（厂名：新乡市天顺冷链科技有限公司）2， 厂址为（生产厂址：河南省新乡市封丘县产业集聚区世纪大道与开发路交叉口向北100米路西）。（产品名称：双温冷冻冷藏库、型号：6400*2600*2600mm）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：双温冷冻冷藏库、型号：6400*2600*2600mm）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：双温冷冻冷藏库、型号：6400*2600*2600mm）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

2（产品名称”：毛刷式脱皮机、型号：QC1000）1， 生产厂为（厂名：山东美鹰食品设备有限公司）2， 厂址为（生产厂址：山东省济南市章丘区刁镇尹家村工业园）。（产品名称：毛刷式脱皮机、型号：QC1000）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：毛刷式脱皮机、型号：QC1000）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：毛刷式脱皮机、型号：QC1000）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

3（产品名称”：不锈钢简易收糠台、型号：1300*700*800mm）1， 生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2， 厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：不锈钢简易收糠台、型号：1300*700*800mm）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：不锈钢简易收糠台、型号：1300*700*800mm）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：不锈钢简易收糠台、型号：1300*700*800mm）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

4（产品名称”：不锈钢三星水池、型号：1800*700*800mm）1， 生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2， 厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：不锈钢三星水池、型号：1800*700*800mm）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：不锈钢三星水池、型号：1800*700*800mm）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：不锈钢三星水池、型号：1800*700*800mm）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

5（产品名称”：全自动洗涮热水器、型号：ZK-180）1， 生产厂为（厂名：佛山市顺德区羽骏电器有限公司）2， 厂址为（生产厂址：佛山市顺德区北滘镇碧江长宁南路41号之一）。（产品名称：全自动洗涮热水器、型号：ZK-180）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：全自动洗涮热水器、型号：ZK-180）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：全自动洗涮热水器、型号：ZK-180）的（关

键工序：/) 5 在中国境内完成。

6 (产品名称”： 不锈钢沥水置物架、型号：1500*500*1550mm) 1， 生产厂为 (厂名： 山东科宇厨业有限公司) 2， 厂址为 (生产厂址： 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区) 。 (产品名称： 不锈钢沥水置物架、型号：1500*500*1550mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例： /) 3。 (产品名称： 不锈钢沥水置物架、型号：1500*500*1550mm) 的 (关键组件： /) 4 在中国境内生产。 (产品名称： 不锈钢沥水置物架、型号：1500*500*1550mm) 的 (关键工序： /) 5 在中国境内完成。

7 (产品名称”： 专用推拉垃圾分类桶、型号：DY-GST) 1， 生产厂为 (厂名： 临沂鼎耀塑业有限公司) 2， 厂址为 (生产厂址： 临沂工业园区前洞门村村委西 200 米) 。 (产品名称： 专用推拉垃圾分类桶、型号：DY-GST) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例： /) 3。 (产品名称： 专用推拉垃圾分类桶、型号：DY-GST) 的 (关键组件： /) 4 在中国境内生产。 (产品名称： 专用推拉垃圾分类桶、型号：DY-GST) 的 (关键工序： /) 5 在中国境内完成。

8 (产品名称”： 防爆应急灯、型号：SF-ZM-BDZ) 1， 生产厂为 (厂名： 常州沈防照明科技有限公司) 2， 厂址为 (生产厂址： 江苏省常州市钟楼区西林街道华林西路 1 号常州集电传感产业创新中心 2 幢 1 号厂房) 。 (产品名称： 防爆应急灯、型号：SF-ZM-BDZ) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例： /) 3。 (产品名称： 防爆应急灯、型号：SF-ZM-BDZ) 的 (关键组件： /) 4 在中国境内生产。 (产品名称： 防爆应急灯、型号：SF-ZM-BDZ) 的 (关键工序： /) 5 在中国境内完成。

9 (产品名称”： 灭蚊灯、型号：ZG-W23) 1， 生产厂为 (厂名： 宁波赵记电器有限公司) 2， 厂址为 (生产厂址： 浙江省宁波市慈溪市周巷镇开发东路 686 支路 18 号) 。 (产品名称： 灭蚊灯、型号：ZG-W23) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例： /) 3。 (产品名称： 灭蚊灯、型号：ZG-W23) 的 (关键组件： /) 4 在中国境内生产。 (产品名称： 灭蚊灯、型号：ZG-W23) 的 (关键工序： /) 5 在中国境内完成。

10 (产品名称”： 消毒灯、型号：ZW36S24W) 1， 生产厂为 (厂名： 东海县明瑞照明电器厂) 2， 厂址为 (生产厂址： 东海县驼峰乡前蔷薇石英工业区 1 号) 。 (产品名称： 消毒灯、型号：ZW36S24W) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例： /) 3。 (产品名称： 消毒灯、型号：ZW36S24W) 的 (关键组件： /) 4 在中国境内生产。 (产品名称： 消毒灯、型号：ZW36S24W) 的 (关键工序： /) 5 在中国境内完成。

11 (产品名称”： 防鼠板、型号：定制) 1， 生产厂为 (厂名： 山东科宇厨业有限公司) 2， 厂址为 (生产厂址： 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区) 。 (产品名称： 防鼠板、

型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：防鼠板、型号：定制）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：防鼠板、型号：定制）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

12（产品名称”：台账桌、椅子、型号：HL-CZY001）1，生产厂为（厂名：海龙教育设备集团有限公司）2，厂址为（生产厂址：江西省抚州市南城县校具产业园（备案经营场所：株良镇双湖村麻前岷））。（产品名称：台账桌、椅子、型号：HL-CZY001）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：台账桌、椅子、型号：HL-CZY001）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：台账桌、椅子、型号：HL-CZY001）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

13（产品名称”：不锈钢置物架、型号：HJ-1500）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：不锈钢置物架、型号：HJ-1500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：不锈钢置物架、型号：HJ-1500）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：不锈钢置物架、型号：HJ-1500）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

14（产品名称”：专用垃圾桶、型号：DY-GST）1，生产厂为（厂名：临沂鼎耀塑业有限公司）2，厂址为（生产厂址：临沂工业园区前洞门村村委西200米）。（产品名称：专用垃圾桶、型号：DY-GST）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：专用垃圾桶、型号：DY-GST）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：专用垃圾桶、型号：DY-GST）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

15（产品名称”：防爆应急灯、型号：SF-ZM-BDZ）1，生产厂为（厂名：常州沈防照明科技有限公司）2，厂址为（生产厂址：江苏省常州市钟楼区西林街道华林西路1号常州集电传感产业创新中心2幢1号厂房）。（产品名称：防爆应急灯、型号：SF-ZM-BDZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：防爆应急灯、型号：SF-ZM-BDZ）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：防爆应急灯、型号：SF-ZM-BDZ）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

16（产品名称”：消毒灯、型号：ZW36S24W）1，生产厂为（厂名：东海县明瑞照明电器厂）2，厂址为（生产厂址：东海县驼峰乡前蔷薇石英工业区1号）。（产品名称：消毒灯、型号：ZW36S24W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：消毒灯、型号：ZW36S24W）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：消毒灯、型号：ZW36S24W）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

17（产品名称”：灭蚊灯、型号：ZG-W23）1，生产厂为（厂名：宁波赵记电器有限公司）

司)2, 厂址为(生产厂址 : 浙江省宁波市慈溪市周巷镇开发东路 686 支路 18 号)。(产品名称 : 灭蚊灯、型号: ZG-W23) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 灭蚊灯、型号: ZG-W23) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 灭蚊灯、型号: ZG-W23) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

18 (产品名称 : 防鼠板、型号: 定制) 1, 生产厂为(厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 防鼠板、型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 防鼠板、型号: 定制) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 防鼠板、型号: 定制) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

19 (产品名称 : 台账桌、椅子、型号: HL-CZY001) 1, 生产厂为(厂名 : 海龙教育设备集团有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 江西省抚州市南城县校具产业园(备案经营场所: 株良镇双湖村麻前岫))。(产品名称 : 台账桌、椅子、型号: HL-CZY001) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 台账桌、椅子、型号: HL-CZY001) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 台账桌、椅子、型号: HL-CZY001) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

20 (产品名称 : 不锈钢四层重工置物架、型号: HJ-1500) 1, 生产厂为(厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 不锈钢四层重工置物架、型号: HJ-1500) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 不锈钢四层重工置物架、型号: HJ-1500) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 不锈钢四层重工置物架、型号: HJ-1500) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

21 (产品名称 : 不锈钢重工米面架、型号: MMJ-1200) 1, 生产厂为(厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 不锈钢重工米面架、型号: MMJ-1200) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 不锈钢重工米面架、型号: MMJ-1200) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 不锈钢重工米面架、型号: MMJ-1200) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

22 (产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 1, 生产厂为(厂名 : 临沂鼎耀塑业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 临沂工业园区前洞门村村委西 200 米)。(产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

23 (产品名称” : 防爆应急灯、型号: SF-ZM-BDZ) 1, 生产厂为 (厂名 : 常州沈防照明科技有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 江苏省常州市钟楼区西林街道华林西路 1 号常州集电传感产业创新中心 2 幢 1 号厂房)。(产品名称 : 防爆应急灯、型号: SF-ZM-BDZ) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :防爆应急灯、型号: SF-ZM-BDZ) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 :防爆应急灯、型号: SF-ZM-BDZ) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

24 (产品名称” : 灭蚊灯、型号: ZG-W23) 1, 生产厂为 (厂名 : 宁波赵记电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 浙江省宁波市慈溪市周巷镇开发东路 686 支路 18 号)。(产品名称 : 灭蚊灯、型号: ZG-W23) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :灭蚊灯、型号: ZG-W23) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 :灭蚊灯、型号: ZG-W23) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

25 (产品名称” : 消毒灯、型号: ZW36S24W) 1, 生产厂为 (厂名 : 东海县明瑞照明电器厂) 2, 厂址为 (生产厂址 : 东海县驼峰乡前蔷薇石英工业区 1 号)。(产品名称 : 消毒灯、型号: ZW36S24W) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :消毒灯、型号: ZW36S24W) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 :消毒灯、型号: ZW36S24W) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

26 (产品名称” : 电饼铛、型号: YCD45A) 1, 生产厂为 (厂名 : 北京轩厨科贸有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 北京市丰台区张郭庄南路厂外食堂 5 幢 A218 号)。(产品名称 : 电饼铛、型号: YCD45A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :电饼铛、型号: YCD45A) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 :电饼铛、型号: YCD45A) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

27 (产品名称” : 多层置物架、型号: HJ-470) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 多层置物架、型号: HJ-470) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :多层置物架、型号: HJ-470) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 :多层置物架、型号: HJ-470) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

28 (产品名称” : 36 盘电加热蒸饭柜、型号: M-D100X) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东广普电器科技有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西秦村)。(产品名称 : 36 盘电加热蒸饭柜、型号: M-D100X) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :36 盘电加热蒸饭柜、型号: M-D100X) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 :36 盘电加热蒸饭柜、型号: M-D100X) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

29 (产品名称” : 双温六门冰柜、型号: SLLDZ3-1420F) 1, 生产厂为 (厂名 : 浙江德宝电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6、7、8 幢)。 (产品名称 : 双温六门冰柜、型号: SLLDZ3-1420F) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 双温六门冰柜、型号: SLLDZ3-1420F) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 双温六门冰柜、型号: SLLDZ3-1420F) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

30 (产品名称” : 双温四门冰柜、型号: SLLDZ3-930F) 1, 生产厂为 (厂名 : 浙江德宝电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6、7、8 幢)。 (产品名称 : 双温四门冰柜、型号: SLLDZ3-930F) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 双温四门冰柜、型号: SLLDZ3-930F) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 双温四门冰柜、型号: SLLDZ3-930F) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

31 (产品名称” : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 1, 生产厂为 (厂名 : 河南佳鼎金属制品有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 民权县产业集聚区工业大道南侧、温州路东侧)。 (产品名称 : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

32 (产品名称” : 保鲜工作台、型号: DBZ-500AC) 1, 生产厂为 (厂名 : 浙江德宝电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6、7、8 幢)。 (产品名称 : 保鲜工作台、型号: DBZ-500AC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 保鲜工作台、型号: DBZ-500AC) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 保鲜工作台、型号: DBZ-500AC) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

33 (产品名称” : 单通工作台、型号: GZG-1800) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 单通工作台、型号: GZG-1800) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 单通工作台、型号: GZG-1800) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 单通工作台、型号: GZG-1800) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

34 (产品名称” : 木面工作、型号: MMA-1800) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 :

木面工作、型号：MMA-1800) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :木面工作、型号：MMA-1800) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :木面工作、型号：MMA-1800) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

35 (产品名称” : 发泡醒发箱、型号：YH-13) 1, 生产厂为 (厂名 : 广东省泓锋烘焙设备有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 佛山市南海区丹灶镇丹横路 19 号 9-10 座 (住所申报))。 (产品名称 : 发泡醒发箱、型号：YH-13) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :发泡醒发箱、型号：YH-13) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :发泡醒发箱、型号：YH-13) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

36 (产品名称” : 双辊馒头机、型号：MTJ65/2) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美鹰食品设备有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省济南市章丘区刁镇尹家村工业园)。 (产品名称 : 双辊馒头机、型号：MTJ65/2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :双辊馒头机、型号：MTJ65/2) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :双辊馒头机、型号：MTJ65/2) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

37 (产品名称” : 自动压面机、型号：YMZD350/2) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美鹰食品设备有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省济南市章丘区刁镇尹家村工业园)。 (产品名称 : 自动压面机、型号：YMZD350/2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :自动压面机、型号：YMZD350/2) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :自动压面机、型号：YMZD350/2) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

38 (产品名称” : 和面机、型号：HMJ100) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美鹰食品设备有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省济南市章丘区刁镇尹家村工业园)。 (产品名称 : 和面机、型号：HMJ100) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :和面机、型号：HMJ100) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 和面机、型号：HMJ100) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

39 (产品名称” : 双星水池、型号：1200*700*800mm) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 双星水池、型号：1200*700*800mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :双星水池、型号：1200*700*800mm) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :双星水池、型号：1200*700*800mm) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

40 (产品名称” : 自动热水器、型号：BJZK-120) 1, 生产厂为 (厂名 : 佛山市顺德区

羽骏电器有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 佛山市顺德区北滘镇碧江长宁南路 41 号之一)。(产品名称 : 自动热水器、BJZK-120) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 自动热水器、BJZK-120) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 自动热水器、型号: BJZK-120) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

41 (产品名称 : 风幕机、型号: FM-3015GK) 1, 生产厂为(厂名 : 宁波世纪风派电器有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 浙江省宁波市奉化区江口街道高新技术园区龙津路 12 号清奉园加速器 2 号 A 座 5 层 501 单元)。(产品名称 : 风幕机、型号: FM-3015GK) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 风幕机、型号: FM-3015GK) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 风幕机、型号: FM-3015GK) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

42 (产品名称 : 防鼠板、型号: 定制) 1, 生产厂为(厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 防鼠板、型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 防鼠板、型号: 定制) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 防鼠板、型号: 定制) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

43 (产品名称 : 拖把池、型号: TBC-600) 1, 生产厂为(厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 拖把池、型号: TBC-600) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 拖把池、型号: TBC-600) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 拖把池、型号: TBC-600) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

44 (产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 1, 生产厂为(厂名 : 临沂鼎耀塑业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 临沂工业园区前洞门村村委西 200 米)。(产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

45 (产品名称 : 组合保洁柜、型号: BJG-1200) 1, 生产厂为(厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 组合保洁柜、型号: BJG-1200) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 组合保洁柜、型号: BJG-1200) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 组合保洁柜、型号: BJG-1200) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

46 (产品名称” : 热风循环消毒柜、型号: RTP720-A) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美时电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南) 。

(产品名称 : 热风循环消毒柜、型号: RTP720-A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 热风循环消毒柜、型号: RTP720-A) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 热风循环消毒柜、型号: RTP720-A) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

47 (产品名称” : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区) 。(产品名称 : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

48 (产品名称” : 刀具消毒柜、型号: YTP385-M3A) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美时电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南) 。(产品名称 : 刀具消毒柜、型号: YTP385-M3A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 刀具消毒柜、型号: YTP385-M3A) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 刀具消毒柜、型号: YTP385-M3A) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

49 (产品名称” : 调料拼台、型号: TLT-500) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区) 。(产品名称 : 调料拼台、型号: TLT-500) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 调料拼台、型号: TLT-500) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 调料拼台、型号: TLT-500) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

50 (产品名称” : 燃气大锅灶、型号: SDGT40-MY100) 1, 生产厂为 (厂名 : 浙江浩泽节能科技有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 浙江省金华市金东区孝顺镇金港大道西 88 号 4 幢 1 层 20 号、3 层) 。(产品名称 : 燃气大锅灶、型号: SDGT40-MY100) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 燃气大锅灶、型号: SDGT40-MY100) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 燃气大锅灶、型号: SDGT40-MY100) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

51 (产品名称 : 电磁摇摆汤锅、型号: HT-KQTG80-200L) 1, 生产厂为 (厂名 : 金华市宏泰商用设备制造有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 浙江省金华市金东区孝顺镇金港大道西 88 号 4 幢 1 层 3-13 号、2 层、4 层、5 层 1-8 号) 。(产品名称 : 电磁摇摆汤锅、型号: HT-KQTG80-200L) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品

名称 :电磁摇摆汤锅、型号: HT-KQTG80-200L) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。
(产品名称 :电磁摇摆汤锅、型号: HT-KQTG80-200L) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

52 (产品名称” : 双层工作台、型号: GZT-800) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 双层工作台、型号: GZT-800) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :双层工作台、型号: GZT-800) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :双层工作台、型号: GZT-800) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

53 (产品名称” : 双层工作台、型号: GZT-1500) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 双层工作台、型号: GZT-1500) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :双层工作台、型号: GZT-1500) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。
(产品名称 :双层工作台、型号: GZT-1500) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

54 (产品名称” : 双温六门冰箱、型号: SLLDZ3-1420F) 1, 生产厂为 (厂名 : 浙江德宝电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6、7、8 幢)。(产品名称 : 双温六门冰箱、型号: SLLDZ3-1420F) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :双温六门冰箱、型号: SLLDZ3-1420F) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :双温六门冰箱、型号: SLLDZ3-1420F) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

55 (产品名称” : 双温四门冰箱、型号: SLLDZ3-930F) 1, 生产厂为 (厂名 : 浙江德宝电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6、7、8 幢)。(产品名称 : 双温四门冰箱、型号: SLLDZ3-930F) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :双温四门冰箱、型号: SLLDZ3-930F) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :双温四门冰箱、型号: SLLDZ3-930F) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

56 (产品名称” : 单通工作台、型号: GZG-1800) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 单通工作台、型号: GZG-1800) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 :单通工作台、型号: GZG-1800) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。
(产品名称 :单通工作台、型号: GZG-1800) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

57 (产品名称” : 保鲜工作台、型号: DBZ-500AC) 1, 生产厂为 (厂名 : 浙江德宝电器

有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6、7、8 幢)。
(产品名称 : 保鲜工作台、型号: DBZ-500AC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 保鲜工作台、型号: DBZ-500AC) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 保鲜工作台、型号: DBZ-500AC) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

58 (产品名称” : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 1, 生产厂为(厂名 : 河南佳鼎金属制品有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 民权县产业集聚区工业大道南侧、温州路东侧)。(产品名称 : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

59 (产品名称” : 拖把池、型号: TBC-600) 1, 生产厂为(厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 拖把池、型号: TBC-600) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 拖把池、型号: TBC-600) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 拖把池、型号: TBC-600) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

60 (产品名称” : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 1, 生产厂为(厂名 : 临沂鼎耀塑业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 临沂工业园区前洞门村村委西 200 米)。(产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

61 (产品名称” : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 1, 生产厂为(厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

62 (产品名称” : 双门热风循环消毒柜(不锈钢板材 1.0)、型号: RTP720-A) 1, 生产厂为(厂名 : 山东美时电器有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南)。 $\geq$ (产品名称 : 双门热风循环消毒柜(不锈钢板材 1.0)、型号: RTP720-A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 双门热风循环消毒柜(不锈钢板材 1.0)、型号: RTP720-A) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 双门热风循环消毒柜(不锈钢板材 1.0)、型号: RTP720-A) 的(关

键工序：/) 5 在中国境内完成。

63 (产品名称”：刀具组合消毒柜、型号：YTP1000-M1A) 1， 生产厂为 (厂名：山东美时电器有限公司) 2， 厂址为 (生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南)。

(产品名称：刀具组合消毒柜、型号：YTP1000-M1A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例：/) 3。(产品名称：刀具组合消毒柜、型号：YTP1000-M1A) 的 (关键组件：/) 4 在中国境内生产。(产品名称：刀具组合消毒柜、型号：YTP1000-M1A) 的 (关键工序：/) 5 在中国境内完成。

64 (产品名称”：食品留样柜、型号：DBQ1240L) 1， 生产厂为 (厂名：浙江德宝电器有限公司) 2， 厂址为 (生产厂址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6、7、8 幢)。

(产品名称：食品留样柜、型号：DBQ1240L) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例：/) 3。(产品名称：食品留样柜、型号：DBQ1240L) 的 (关键组件：/) 4 在中国境内生产。(产品名称：食品留样柜、型号：DBQ1240L) 的 (关键工序：/) 5 在中国境内完成。

65 (产品名称”：双温六门冰箱、型号：SLLDZ3-1420F) 1， 生产厂为 (厂名：浙江德宝电器有限公司) 2， 厂址为 (生产厂址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6、7、8 幢)。

(产品名称：双温六门冰箱、型号：SLLDZ3-1420F) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例：/) 3。(产品名称：双温六门冰箱、型号：SLLDZ3-1420F) 的 (关键组件：/) 4 在中国境内生产。(产品名称：双温六门冰箱、型号：SLLDZ3-1420F) 的 (关键工序：/) 5 在中国境内完成。

66 (产品名称”：三星水池、型号：1800*700*800mm) 1， 生产厂为 (厂名：山东科宇厨业有限公司) 2， 厂址为 (生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。

(产品名称：三星水池、型号：1800*700*800mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例：/) 3。(产品名称：三星水池、型号：1800*700*800mm) 的 (关键组件：/) 4 在中国境内生产。(产品名称：三星水池、型号：1800*700*800mm) 的 (关键工序：/) 5 在中国境内完成。

67 (产品名称”：不锈钢简易收糠台、型号：GZT-1000) 1， 生产厂为 (厂名：山东科宇厨业有限公司) 2， 厂址为 (生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。

(产品名称：不锈钢简易收糠台、型号：GZT-1000) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例：/) 3。(产品名称：不锈钢简易收糠台、型号：GZT-1000) 的 (关键组件：/) 4 在中国境内生产。(产品名称：不锈钢简易收糠台、型号：GZT-1000) 的 (关键工序：/) 5 在中国境内完成。

68 (产品名称” : 四层置物架、型号: HJ-1500) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 四层置物架、型号: HJ-1500) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 四层置物架、型号: HJ-1500) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 四层置物架、型号: HJ-1500) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

69 (产品名称” : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 1, 生产厂为 (厂名 : 河南佳鼎金属制品有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 民权县产业集聚区工业大道南侧、温州路东侧)。 (产品名称 : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 多功能洗地水龙头、型号: JXD-7005) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

70 (产品名称” : 菜馅机、型号: CP30) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美鹰食品设备有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省济南市章丘区刁镇尹家村工业园)。 (产品名称 : 菜馅机、型号: CP30) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 菜馅机、型号: CP30) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 菜馅机、型号: CP30) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

71 (产品名称” : 蔬菜脱水机、型号: MTS-800) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美鹰食品设备有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省济南市章丘区刁镇尹家村工业园)。 (产品名称 : 蔬菜脱水机、型号: MTS-800) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 蔬菜脱水机、型号: MTS-800) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 蔬菜脱水机、型号: MTS-800) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

72 (产品名称” : 豆浆机、型号: HY450B-E45) 1, 生产厂为 (厂名 : 中山市禾元电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 中山市黄圃镇马安村六横路田丽平厂房二第二层之一)。 (产品名称 : 豆浆机、型号: HY450B-E45) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 豆浆机、型号: HY450B-E45) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 豆浆机、型号: HY450B-E45) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

73 (产品名称” : 绞肉机、型号: MJQ-3) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美鹰食品设备有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省济南市章丘区刁镇尹家村工业园)。 (产品名称 : 绞肉机、型号: MJQ-3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 绞肉机、型号: MJQ-3) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 绞肉机、型号: MJQ-3) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

74 (产品名称” : 多功能切菜机、型号: DQC101) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美鹰食品设备有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省济南市章丘区刁镇尹家村工业园)。 (产品名称 : 多功能切菜机、型号: DQC101) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 多功能切菜机、型号: DQC101) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 多功能切菜机、型号: DQC101) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

75 (产品名称” : 单通工作台、型号: GZG-1800) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 单通工作台、型号: GZG-1800) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 单通工作台、型号: GZG-1800) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 单通工作台、型号: GZG-1800) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

76 (产品名称” : 拖把池、型号: TBC-600) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 拖把池、型号: TBC-600) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 拖把池、型号: TBC-600) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 拖把池、型号: TBC-600) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

77 (产品名称” : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 1, 生产厂为 (厂名 : 临沂鼎耀塑业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 临沂工业园区前洞门村村委西 200 米)。 (产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 专用垃圾桶、型号: DY-GST) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

78 (产品名称” : 组合保洁柜、型号: BJG-1200) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 组合保洁柜、型号: BJG-1200) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 组合保洁柜、型号: BJG-1200) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 组合保洁柜、型号: BJG-1200) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

79 (产品名称” : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 四门储物柜、型号: CWG-1200) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

80 (产品名称” : 地秤、型号: ACS-30) 1, 生产厂为 (厂名 : 永康市杰力衡器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 浙江省金华市永康市方岩镇工业功能分区亿利来路 16 号)。(产品名称 : 地秤、型号: ACS-30) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 地秤、型号: ACS-30) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 地秤、型号: ACS-30) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

81 (产品名称” : 灭蚊灯、型号: ZG-W23) 1, 生产厂为 (厂名 : 宁波赵记电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 浙江省宁波市慈溪市周巷镇开发东路 686 支路 18 号)。(产品名称 : 灭蚊灯、型号: ZG-W23) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 灭蚊灯、型号: ZG-W23) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 灭蚊灯、型号: ZG-W23) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

82 (产品名称” : 防爆应急灯、型号: SF-ZM-BDZ) 1, 生产厂为 (厂名 : 常州沈防照明科技有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 江苏省常州市钟楼区西林街道华林西路 1 号常州集电传感产业创新中心 2 幢 1 号厂房)。(产品名称 : 防爆应急灯、型号: SF-ZM-BDZ) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 防爆应急灯、型号: SF-ZM-BDZ) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 防爆应急灯、型号: SF-ZM-BDZ) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

83 (产品名称” : 消毒灯、型号: ZW36S24W) 1, 生产厂为 (厂名 : 东海县明瑞照明电器厂) 2, 厂址为 (生产厂址 : 东海县驼峰乡前蔷薇石英工业区 1 号)。(产品名称 : 消毒灯、型号: ZW36S24W) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 消毒灯、型号: ZW36S24W) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 消毒灯、型号: ZW36S24W) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

84 (产品名称” : 洗涮热水器、型号: ZK-180) 1, 生产厂为 (厂名 : 佛山市顺德区羽骏电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 佛山市顺德区北滘镇碧江长宁南路 41 号之一)。(产品名称 : 洗涮热水器、型号: ZK-180) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 洗涮热水器、型号: ZK-180) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 洗涮热水器、型号: ZK-180) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

85 (产品名称 : 单门组合保洁柜、型号: BJG-700) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 单门组合保洁柜、型号: BJG-700) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 单门组合保洁柜、型号: BJG-700) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境

内生产。（产品名称：单门组合保洁柜、型号：BJG-700）的（关键工序： /）5 在中国境内完成。

86（产品名称”：六门更衣柜、型号：GYG-1200）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：六门更衣柜、型号：GYG-1200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例： /）3。（产品名称：六门更衣柜、型号：GYG-1200）的（关键组件： /）4 在中国境内生产。（产品名称：六门更衣柜、型号：GYG-1200）的（关键工序： /）5 在中国境内完成。

87（产品名称”：四门储物柜、型号：CWG-1200）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：四门储物柜、型号：CWG-1200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例： /）3。（产品名称：四门储物柜、型号：CWG-1200）的（关键组件： /）4 在中国境内生产。（产品名称：四门储物柜、型号：CWG-1200）的（关键工序： /）5 在中国境内完成。

88（产品名称”：多功能洗地水龙头、型号：JXD-7005）1，生产厂为（厂名：河南佳鼎金属制品有限公司）2，厂址为（生产厂址：民权县产业集聚区工业大道南侧、温州路东侧）。（产品名称：多功能洗地水龙头、型号：JXD-7005）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例： /）3。（产品名称：多功能洗地水龙头、型号：JXD-7005）的（关键组件： /）4 在中国境内生产。（产品名称：多功能洗地水龙头、型号：JXD-7005）的（关键工序： /）5 在中国境内完成。

89（产品名称”：风幕机、型号：FM-3015GK）1，生产厂为（厂名：宁波世纪风派电器有限公司）2，厂址为（生产厂址：浙江省宁波市奉化区江口街道高新技术园区龙津路12号清奉园加速器2号A座5层501单元）。（产品名称：风幕机、型号：FM-3015GK）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例： /）3。（产品名称：风幕机、型号：FM-3015GK）的（关键组件： /）4 在中国境内生产。（产品名称：风幕机、型号：FM-3015GK）的（关键工序： /）5 在中国境内完成。

90（产品名称”：专用洗碗机（核心产品）、型号：FS5000H）1，生产厂为（厂名：山东福莱克斯电器有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴兴福工业区汇泉路823号）。（产品名称：专用洗碗机（核心产品）、型号：FS5000H）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例： /）3。（产品名称：专用洗碗机（核心产品）、型号：FS5000H）的（关键组件： /）4 在中国境内生产。（产品名称：专用洗碗机（核心产品）、型号：FS5000H）的（关键工序： /）5 在中国境内完成。

91（产品名称”：自动热水器、型号：BJZK-120）1，生产厂为（厂名：佛山市顺德区

羽骏电器有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 佛山市顺德区北滘镇碧江长宁南路 41 号之一)。(产品名称 : 自动热水器、型号: BJZK-120) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 自动热水器、型号: BJZK-120) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 自动热水器、型号: BJZK-120) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

92 (产品名称 : 紫外线筷子消毒车、型号: YTP30-MK) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美时电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南)。(产品名称 : 紫外线筷子消毒车、型号: YTP30-MK) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 紫外线筷子消毒车、型号: YTP30-MK) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 紫外线筷子消毒车、型号: YTP30-MK) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

93 (产品名称 : 双层工作台、型号: GZT-1500) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 双层工作台、型号: GZT-1500) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 双层工作台、型号: GZT-1500) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 双层工作台、型号: GZT-1500) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

94 (产品名称 : 四门高身储物柜、型号: CWG-1200) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 四门高身储物柜、型号: CWG-1200) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 四门高身储物柜、型号: CWG-1200) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 四门高身储物柜、型号: CWG-1200) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

95 (产品名称 : 热风循环消毒柜、型号: RTP720-A) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东美时电器有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南)。(产品名称 : 热风循环消毒柜、型号: RTP720-A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 热风循环消毒柜、型号: RTP720-A) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 热风循环消毒柜、型号: RTP720-A) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

96 (产品名称 : 单通工作台、型号: GZG-1800) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 单通工作台、型号: GZG-1800) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 单通工作台、型号: GZG-1800) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。

(产品名称 :单通工作台、型号: GZG-1800) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

97 (产品名称” : 五格售饭车、型号: 1800*700*800mm) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 五格售饭车、型号: 1800*700*800mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :五格售饭车、型号: 1800*700*800mm) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :五格售饭车、型号: 1800*700*800mm) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

98 (产品名称” : 平板推车、型号: 厂制品) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 平板推车、型号: 厂制品) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :平板推车、型号: 厂制品) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :平板推车、型号: 厂制品) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

99 (产品名称” : 收残车、型号: 厂制品) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 收残车、型号: 厂制品) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :收残车、型号: 厂制品) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :收残车、型号: 厂制品) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

100 (产品名称” : 收碗车、型号: 厂制品) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 收碗车、型号: 厂制品) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :收碗车、型号: 厂制品) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :收碗车、型号: 厂制品) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

101 (产品名称” : 刀具砧板架(四格)、型号: ZBJ-550) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 刀具砧板架(四格)、型号: ZBJ-550) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 :刀具砧板架(四格)、型号: ZBJ-550) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 :刀具砧板架(四格)、型号: ZBJ-550) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

102 (产品名称” : 不锈钢烟罩、型号: 8500*1500*500mm) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 不锈钢烟罩、型号: 8500*1500*500mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规

定比例：/）3。（产品名称：不锈钢烟罩、型号：8500*1500*500mm）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：不锈钢烟罩、型号：8500*1500*500mm）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

103（产品名称”：不锈钢烟罩、型号：8500*1500*500mm）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：不锈钢烟罩、型号：8500*1500*500mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例：/）3。（产品名称：、型号：8500*1500*500mm）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：不锈钢烟罩、型号：8500*1500*500mm）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

104（产品名称”：不锈钢烟罩、型号：5500*1000*500mm）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：不锈钢烟罩、型号：5500*1000*500mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例：/）3。（产品名称：不锈钢烟罩、型号：5500*1000*500mm）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：不锈钢烟罩、型号：5500*1000*500mm）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

105（产品名称”：不锈钢滤油篦子（正反板、焊接而成）、型号：定制）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：不锈钢滤油篦子（正反板、焊接而成）、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例：/）3。（产品名称：不锈钢滤油篦子（正反板、焊接而成）、型号：定制）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：不锈钢滤油篦子（正反板、焊接而成）、型号：定制）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

106（产品名称”：不锈钢烟罩吊装吊链、挂钩、吊管、型号：定制）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：不锈钢烟罩吊装吊链、挂钩、吊管、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例：/）3。（产品名称：不锈钢烟罩吊装吊链、挂钩、吊管、型号：定制）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：不锈钢烟罩吊装吊链、挂钩、吊管 型号：定制）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

107（产品名称”：不锈钢烟罩夜视专用防爆 LED 灯、型号：CED）1，生产厂为（厂名：沈阳祥久辽河防爆器材制造有限公司）2，厂址为（生产厂址：辽宁省沈阳市新民市新柳街道辽河大街 213 号上城小区 22 号楼）。（产品名称：不锈钢烟罩夜视专用防爆 LED 灯、型号：CED）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例：/）3。（产品名称：不锈钢烟罩夜视专用防爆 LED 灯、型号：CED）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产

品名称 :不锈钢烟罩夜视专用防爆 LED 灯、型号: CED) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

108 (产品名称 : 不锈钢集油收集箱、型号: 700*700*700mm) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 不锈钢集油收集箱、型号: 700*700*700mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 不锈钢集油收集箱、型号: 700*700*700mm) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 不锈钢集油收集箱、型号: 700*700*700mm) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

109 (产品名称 : 不锈钢集油收集箱、型号: 600*600*600mm) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 不锈钢集油收集箱、型号: 600*600*600mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 不锈钢集油收集箱、型号: 600*600*600mm) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 不锈钢集油收集箱、型号: 600*600*600mm) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

110 (产品名称 : 不锈钢集油风向转换器(室内)、型号: 700*700*700mm) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 不锈钢集油风向转换器(室内)、型号: 700*700*700mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 不锈钢集油风向转换器(室内)、型号: 700*700*700mm) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 不锈钢集油风向转换器(室内)、型号: 700*700*700mm) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

111 (产品名称 : 不锈钢风井内主管道、型号: 800*800*800mm) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 不锈钢风井内主管道、型号: 800*800*800mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 不锈钢风井内主管道、型号: 800*800*800mm) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 不锈钢风井内主管道、型号: 800*800*800mm) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

112 (产品名称 : 不锈钢风井内主管道、型号: 600*600*600mm) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 不锈钢风井内主管道、型号: 600*600*600mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 不锈钢风井内主管道、型号: 600*600*600mm) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 不锈钢风井内主管道、型号:

600*600*600mm)的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

113 (产品名称” : 不锈钢风井主管道转换器、型号: 800*800*800mm) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 不锈钢风井主管道转换器、型号: 800*800*800mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 不锈钢风井主管道转换器、型号: 800*800*800mm) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 不锈钢风井主管道转换器、型号: 800*800*800mm) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

114 (产品名称” : 不锈钢风井主管道转换器、型号: 600*600*600mm) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 不锈钢风井主管道转换器、型号: 600*600*600mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 不锈钢风井主管道转换器、型号: 600*600*600mm) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 不锈钢风井主管道转换器、型号: 600*600*600mm) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

115 (产品名称” : 不锈钢油烟净化器风向截流板、型号: 定制) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 不锈钢油烟净化器风向截流板、型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 不锈钢油烟净化器风向截流板、型号: 定制) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 不锈钢油烟净化器风向截流板、型号: 定制) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

116 (产品名称” : 吊丝、法兰、型号: 定制) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 吊丝、法兰、型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 吊丝、法兰、型号: 定制) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 吊丝、法兰、型号: 定制) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

117 (产品名称” : 风机集油收纳板、型号: 定制) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 : 风机集油收纳板、型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。 (产品名称 : 风机集油收纳板、型号: 定制) 的 (关键组件 : /) 4 在中国境内生产。 (产品名称 : 风机集油收纳板、型号: 定制) 的 (关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

118 (产品名称” : 安装软连接、型号: 厂制品) 1, 生产厂为 (厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为 (生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。 (产品名称 :

安装软连接、型号：厂制品）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：安装软连接、型号：厂制品）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：安装软连接、型号：厂制品）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

119（产品名称”：多功能风向转换器、型号：定制）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：多功能风向转换器、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：多功能风向转换器、型号：定制）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：多功能风向转换器、型号：定制）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

120（产品名称”：风井主管道固定法兰、型号：定制）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：风井主管道固定法兰、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：风井主管道固定法兰、型号：定制）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：风井主管道固定法兰、型号：定制）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

121（产品名称”：重型设备固基座（风机、净化器）、型号：厂制品）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：重型设备固基座（风机、净化器）、型号：厂制品）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：重型设备固基座（风机、净化器）、型号：厂制品）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：重型设备固基座（风机、净化器）、型号：厂制品）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

122（产品名称”：重型设备减震缓冲器、型号：ALJ-01005）1，生产厂为（厂名：保定市安立静减振技术有限公司）2，厂址为（生产厂址：保定市恒源西路 888 号智慧谷科技产业园科技研发楼 A1 座 1821 室）。（产品名称：重型设备减震缓冲器、型号：ALJ-01005）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：重型设备减震缓冲器、型号：ALJ-01005）的（关键组件：/）4 在中国境内生产。（产品名称：重型设备减震缓冲器、型号：ALJ-01005）的（关键工序：/）5 在中国境内完成。

123（产品名称”：国标铜芯 6#电缆、型号：RVV300/500V 1.5-10(2 芯), 4-10(3-5 芯)）1，生产厂为（厂名：铭品电缆集团股份有限公司）2，厂址为（生产厂址：台州市临海市浙江头门港经济开发区建港路 18 号）。（产品名称：国标铜芯 6#电缆、型号：RVV300/500V 1.5-10(2 芯), 4-10(3-5 芯)）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/）3。（产品名称：国标铜芯 6#电缆、型号：RVV300/500V 1.5-10(2 芯), 4-10(3-5 芯)）的（关键组

件：/) 4 在中国境内生产。（产品名称：国标铜芯 6#电缆、型号：RVV300/500V 1.5-10(2 芯), 4-10(3-5 芯)）的（关键工序：/) 5 在中国境内完成。

124（产品名称”：国标原厂电机缺相漏电保护器、型号：FXMD）1，生产厂为（厂名：浙江岩崎电气有限公司）2，厂址为（生产厂址：浙江省温州市乐清市柳市镇后街社区环城东路 27 号）。（产品名称：国标原厂电机缺相漏电保护器、型号：FXMD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/) 3。（产品名称：国标原厂电机缺相漏电保护器、型号：FXMD）的（关键组件：/) 4 在中国境内生产。（产品名称：国标原厂电机缺相漏电保护器、型号：FXMD）的（关键工序：/) 5 在中国境内完成。

125（产品名称”：开挖墙洞、型号：厂制品）1，生产厂为（厂名：山东科宇厨业有限公司）2，厂址为（生产厂址：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区）。（产品名称：开挖墙洞、型号：厂制品）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/) 3。（产品名称：开挖墙洞、型号：厂制品）的（关键组件：/) 4 在中国境内生产。（产品名称：开挖墙洞、型号：厂制品）的（关键工序：/) 5 在中国境内完成。

126（产品名称”：多翼式静音风机、型号：DYF-25）1，生产厂为（厂名：苏州德粤通风机机电设备有限公司）2，厂址为（生产厂址：苏州市相城区北桥街道恒威路 7 号）。（产品名称：多翼式静音风机、型号：DYF-25）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/) 3。（产品名称：多翼式静音风机、型号：DYF-25）的（关键组件：/) 4 在中国境内生产。（产品名称：多翼式静音风机、型号：DYF-25）的（关键工序：/) 5 在中国境内完成。

127（产品名称”：多翼式静音风机、型号：DYF-25）1，生产厂为（厂名：苏州德粤通风机机电设备有限公司）2，厂址为（生产厂址：苏州市相城区北桥街道恒威路 7 号）。（产品名称：多翼式静音风机、型号：DYF-25）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/) 3。（产品名称：多翼式静音风机、型号：DYF-25）的（关键组件：/) 4 在中国境内生产。（产品名称：多翼式静音风机、型号：DYF-25）的（关键工序：/) 5 在中国境内完成。

128（产品名称”：高效低空油烟净化器、型号：DY-A-30k2）1，生产厂为（厂名：苏州德粤通风机机电设备有限公司）2，厂址为（生产厂址：苏州市相城区北桥街道恒威路 7 号）。（产品名称：高效低空油烟净化器、型号：DY-A-30k2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例：/) 3。（产品名称：高效低空油烟净化器、型号：DY-A-30k2）的（关键组件：/) 在中国境内生产。（产品名称：高效低空油烟净化器、型号：DY-A-30k2）的（关键工序：/) 5 在中国境内完成。

129（产品名称”：高效低空油烟净化器、型号：DY-A-30k2）1，生产厂为（厂名：苏

州德粤通风机机电设备有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 苏州市相城区北桥街道恒威路 7 号)。(产品名称 : 高效低空油烟净化器、型号: DY-A-30k2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 高效低空油烟净化器、型号: DY-A-30k2) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 高效低空油烟净化器、型号: DY-A-30k2) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

130 (产品名称 : 不锈钢集油箱堵头、型号: 定制) 1, 生产厂为(厂名 : 山东科宇厨业有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区)。(产品名称 : 不锈钢集油箱堵头、型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 不锈钢集油箱堵头、型号: 定制) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 不锈钢集油箱堵头、型号: 定制) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

131 (产品名称 : 餐桌椅、型号: HL-CZ1200) 1, 生产厂为(厂名 : 海龙教育设备集团有限公司) 2, 厂址为(生产厂址 : 江西省抚州市南城县校具产业园(备案经营场所: 株良镇双湖村麻前嵎))。(产品名称 : 餐桌椅、型号: HL-CZ1200) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 : /) 3。(产品名称 : 餐桌椅、型号: HL-CZ1200) 的(关键组件 : /) 4 在中国境内生产。(产品名称 : 餐桌椅、型号: HL-CZ1200) 的(关键工序 : /) 5 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位) 名称(盖章): 郑州格利达厨房设备有限公司

日期: 2026 年 08 月 06 日

- 1.产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。



王海清