

10. 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定价格扣除条件的投标人须提交资料

投标人（供应商）提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

10-1、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （步行阶梯、RZK-BXJT）¹，生产厂为（常州市灵康医疗科技有限公司）²，厂址为（江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号）。（步行阶梯、RZK-BXJT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（步行阶梯、RZK-BXJT）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（步行阶梯、RZK-BXJT）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （步行测量贴纸、LK-01-CLTZ），生产厂为（常州市灵康医疗科技有限公司），厂址为（江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号）。（步行测量贴纸、LK-01-CLTZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（步行测量贴纸、LK-01-CLTZ）的（关键组件）在中国境内生产。（步行测量贴纸、LK-01-CLTZ）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （椅子、LK-01-YZ），生产厂为（常州市灵康医疗科技有限公司），厂址为（江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号）。（椅子、LK-01-YZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（椅子、LK-01-YZ）的（关键组件）在中国境内生产。（椅子、LK-01-YZ）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （桌子、LK-01-ZZ），生产厂为（常州市灵康医疗科技有限公司），厂址为（江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号）。（桌子、LK-01-ZZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（桌子、LK-01-ZZ）的（关键组件）在中国境内生产。（桌子、LK-01-ZZ）的（关键工序）在中国境内完成。

5. (电子视力检测仪、vat-300)，生产厂为(深圳莫廷医疗科技股份有限公司)，厂址为(深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼L302)。(电子视力检测仪、vat-300)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电子视力检测仪、vat-300)的(关键组件)在中国境内生产。(电子视力检测仪、vat-300)的(关键工序)在中国境内完成。

6. (一次性压舌板)，生产厂为(江西爱邦医疗器械有限公司)，厂址为(江西省南昌市进贤县李渡镇松山大道188号附18号)。(一次性压舌板)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(一次性压舌板)的(关键组件)在中国境内生产。(一次性压舌板)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (轮椅秤、F1)，生产厂为(苏州坤宏电子有限公司)，厂址为(苏州市高新区浒墅关镇浒青路156号1号楼厂房2楼)。(轮椅秤、F1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(轮椅秤、F1)的(关键组件)在中国境内生产。(轮椅秤、F1)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (认知图形插板、LK-01-RZCB)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(认知图形插板、LK-01-RZCB)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(认知图形插板、LK-01-RZCB)的(关键组件)在中国境内生产。(认知图形插板、LK-01-RZCB)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (智力几何图形插板、LK-01-JHCB)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(智力几何图形插板、LK-01-JHCB)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智力几何图形插板、LK-01-JHCB)的(关键组件)在中国境内生产。(智力几何图形插板、LK-01-JHCB)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (阶梯对比积木、LK-01-JTDB)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(阶梯对比积木、LK-01-JTDB)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(阶梯对比积木、LK-01-JTDB)的(关键组件)在中国境内生产。(阶梯对比积木、LK-01-JTDB)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (台式智力拨钟、LK-01-ZLBZ)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(台式智力拨钟、LK-01-ZLBZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(台式智力

力拨钟、LK-01-ZLBZ的（关键组件）在中国境内生产。（台式智力拨钟、LK-01-ZLBZ）的（关键工序）在中国境内完成。

12. （测高仪、RGZ-160），生产厂为（苏州爱惟视生物科技有限公司），厂址为（江苏省苏州市张家港市杨舍镇中兴路4号4号楼）。（测高仪、RGZ-160）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（测高仪、RGZ-160）的（关键组件）在中国境内生产。（测高仪、RGZ-160）的（关键工序）在中国境内完成。

13. （老年人能力评估工作站、老年人综合能力评估平台V9.0.0），生产厂为（北京人之康科技有限公司），厂址为（北京市昌平区凉水河路1号院1号楼5层508）。（老年人能力评估工作站、老年人综合能力评估平台V9.0.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（老年人能力评估工作站、老年人综合能力评估平台V9.0.0）的（关键组件）在中国境内生产。（老年人能力评估工作站、老年人综合能力评估平台V9.0.0）的（关键工序）在中国境内完成。

14. （老年能力评估包（评估室用）、LK-01-PGB），生产厂为（常州市灵康医疗科技有限公司），厂址为（江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号）。（老年能力评估包（评估室用）、LK-01-PGB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（老年能力评估包（评估室用）、LK-01-PGB）的（关键组件）在中国境内生产。（老年能力评估包（评估室用）、LK-01-PGB）的（关键工序）在中国境内完成。

15. （训练记录单、LK-01-JLD），生产厂为（常州市灵康医疗科技有限公司），厂址为（江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号）。（训练记录单、LK-01-JLD）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（训练记录单、LK-01-JLD）的（关键组件）在中国境内生产。（训练记录单、LK-01-JLD）的（关键工序）在中国境内完成。

16. （轮椅（各类）、SYIV100-MK-02），生产厂为（天津市妙坤医疗器械有限公司），厂址为（天津市武清区王庆坨镇津同公路南侧12号）。（轮椅（各类）、SYIV100-MK-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（轮椅（各类）、SYIV100-MK-02）的（关键组件）在中国境内生产。（轮椅（各类）、SYIV100-MK-02）的（关键工序）在中国境内完成。

17. （助行器（各类）、MK-L03），生产厂为（天津市妙坤医疗器械有限公司），厂址为（天津市武清区王庆坨镇津同公路南侧12号）。（助行器（各类）

、MK-L03)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(助行器(各类)、MK-L03)的(关键组件)在中国境内生产。(助行器(各类)、MK-L03)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (拐杖(各类)、MK101L)，生产厂为(天津市妙坤医疗器械有限公司)，厂址为(天津市武清区王庆坨镇津同公路南侧12号)。(拐杖(各类)、MK101L)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(拐杖(各类)、MK101L)的(关键组件)在中国境内生产。(拐杖(各类)、MK101L)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (屏风、B07-II)，生产厂为(衡水博仕康医疗器械制造有限公司)，厂址为(河北省衡水市景县广川镇工业区)。(屏风、B07-II)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(屏风、B07-II)的(关键组件)在中国境内生产。(屏风、B07-II)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (护理车、DS-C1)，生产厂为(潮州市潮安区东凤丹斯医疗器械厂)，厂址为(广东省潮州市潮安区东凤镇东凤一村东阳路文路张村路口斜对面)。(护理车、DS-C1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(护理车、DS-C1)的(关键组件)在中国境内生产。(护理车、DS-C1)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (普通护理床、B02-III)，生产厂为(衡水博仕康医疗器械制造有限公司)，厂址为(河北省衡水市景县广川镇工业区)。(普通护理床、B02-III)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(普通护理床、B02-III)的(关键组件)在中国境内生产。(普通护理床、B02-III)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (多功能护理床、B02-II)，生产厂为(衡水博仕康医疗器械制造有限公司)，厂址为(河北省衡水市景县广川镇工业区)。(多功能护理床、B02-II)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(多功能护理床、B02-II)的(关键组件)在中国境内生产。(多功能护理床、B02-II)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (床旁桌、B02-D)，生产厂为(衡水博仕康医疗器械制造有限公司)，厂址为(河北省衡水市景县广川镇工业区)。(床旁桌、B02-D)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(床旁桌、B02-D)的(关键组件)在中国境内生产。(床旁桌、B02-D)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (床旁椅、B04-C)，生产厂为(衡水博仕康医疗器械制造有限公司)，厂址为(河北省衡水市景县广川镇工业区)。(床旁椅、B04-C)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(床旁椅、B04-C)的(关键组件)在中国境内生产。(床旁椅、B04-C)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (治疗盘、DS-P1)，生产厂为(潮州市潮安区东凤丹斯医疗器械厂)，厂址为(广东省潮州市潮安区东凤镇东凤一村东阳路文路张村路口斜对面)。(治疗盘、DS-P1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(治疗盘、DS-P1)的(关键组件)在中国境内生产。(治疗盘、DS-P1)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (止血钳、DS-XQ)，生产厂为(潮州市潮安区东凤丹斯医疗器械厂)，厂址为(广东省潮州市潮安区东凤镇东凤一村东阳路文路张村路口斜对面)。(止血钳、DS-XQ)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(止血钳、DS-XQ)的(关键组件)在中国境内生产。(止血钳、DS-XQ)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (超声雾化器、W001)，生产厂为(江苏富林医疗设备有限公司)，厂址为(江苏省镇江市星卯路16号)。(超声雾化器、W001)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(超声雾化器、W001)的(关键组件)在中国境内生产。(超声雾化器、W001)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (紫外线消毒灯、ZXC-II)，生产厂为(江苏正基仪器有限公司)，厂址为(常州市金坛区金城镇工业园红山路12号)。(紫外线消毒灯、ZXC-II)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(紫外线消毒灯、ZXC-II)的(关键组件)在中国境内生产。(紫外线消毒灯、ZXC-II)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (氧气瓶、40L)，生产厂为(山东永安特种装备有限公司)，厂址为(山东省临沂市河东区工业园)。(氧气瓶、40L)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(氧气瓶、40L)的(关键组件)在中国境内生产。(氧气瓶、40L)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (吸氧设备、02)，生产厂为(日照市华兴医疗器械有限公司)，厂址为(山东日照莒县夏庄镇华兴医疗器械有限公司)。(吸氧设备、02)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(吸氧设备、02)的(关键组件)在中国境内生产。(吸氧设备、02)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (墙壁式氧气表、国标)，生产厂为(浙江省余姚市南方仪表厂)，厂址为(浙江省余姚市余姚镇菱池西小区178号)。(墙壁式氧气表、国标)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(墙壁式氧气表、国标)的(关键组件)在中国境内生产。(墙壁式氧气表、国标)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (立式氧气表、YYX-05A)，生产厂为(江苏远燕医疗设备有限公司)，厂址为(江苏省丹阳市丹东工业园11号)。(立式氧气表、YYX-05A)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(立式氧气表、YYX-05A)的(关键组件)在中国境内生产。(立式氧气表、YYX-05A)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (呼吸器、FH)，生产厂为(扬州华越科技发展有限公司)，厂址为(扬州市广陵区头桥工业园)。(呼吸器、FH)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(呼吸器、FH)的(关键组件)在中国境内生产。(呼吸器、FH)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (心肺复苏按压板、MS-CCB-2023.8.15)，生产厂为(东台森顺安全设备有限公司)，厂址为(东台市新街镇新角路188号)。(心肺复苏按压板、MS-CCB-2023.8.15)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(心肺复苏按压板、MS-CCB-2023.8.15)的(关键组件)在中国境内生产。(心肺复苏按压板、MS-CCB-2023.8.15)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (汞柱式血压计(台式)、XJ-A(0-40Kpa))，生产厂为(江苏远燕医疗设备有限公司)，厂址为(江苏省丹阳市丹东工业园11号)。(汞柱式血压计(台式)、XJ-A(0-40Kpa))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(汞柱式血压计(台式)、XJ-A(0-40Kpa))的(关键组件)在中国境内生产。(汞柱式血压计(台式)、XJ-A(0-40Kpa))的(关键工序)在中国境内完成。

36. (汞柱式血压计(立式)、XJ-C(0-40Kpa))，生产厂为(江苏远燕医疗设备有限公司)，厂址为(江苏省丹阳市丹东工业园11号)。(汞柱式血压计(立式)、XJ-C(0-40Kpa))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(汞柱式血压计(立式)、XJ-C(0-40Kpa))的(关键组件)在中国境内生产。(汞柱式血压计(立式)、XJ-C(0-40Kpa))的(关键工序)在中国境内完成。

37. (听诊器、多功能式)，生产厂为(江苏远燕医疗设备有限公司)，厂址为(江苏省丹阳市丹东工业园11号)。(听诊器、多功能式)的中国境内生产的

组件成本占比≥(规定比例)。(听诊器、多功能式)的(关键组件)在中国境内生产。(听诊器、多功能式)的(关键工序)在中国境内完成。

38.(约束带、P067)，生产厂为(安平县亿康医疗器械有限公司)，厂址为(安平县新政村526号)。(约束带、P067)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(约束带、P067)的(关键组件)在中国境内生产。(约束带、P067)的(关键工序)在中国境内完成。

39.(平车、DS-PC)，生产厂为(潮州市潮安区东风丹斯医疗器械厂)，厂址为(广东省潮州市潮安区东凤镇东凤一村东阳路文路张村路口斜对面)。(平车、DS-PC)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(平车、DS-PC)的(关键组件)在中国境内生产。(平车、DS-PC)的(关键工序)在中国境内完成。

40.(牙模型、KY1)，生产厂为(上海康季医疗器械有限公司)，厂址为(上海市奉贤区陈桥路2178号5幢一层105室)。(牙模型、KY1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(牙模型、KY1)的(关键组件)在中国境内生产。(牙模型、KY1)的(关键工序)在中国境内完成。

41.(成人女性护理人、KMI)，生产厂为(上海康季医疗器械有限公司)，厂址为(上海市奉贤区陈桥路2178号5幢一层105室)。(成人女性护理人、KMI)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(成人女性护理人、KMI)的(关键组件)在中国境内生产。(成人女性护理人、KMI)的(关键工序)在中国境内完成。

42.(成人男性护理人、KM2)，生产厂为(上海康季医疗器械有限公司)，厂址为(上海市奉贤区陈桥路2178号5幢一层105室)。(成人男性护理人、KM2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(成人男性护理人、KM2)的(关键组件)在中国境内生产。(成人男性护理人、KM2)的(关键工序)在中国境内完成。

43.(床上用品套件、200cm×90cm)，生产厂为(周口丽枫服饰有限公司)，厂址为(河南省周口市商水县魏集镇新集村一组(十字路口北300米217省道东侧)3号)。(床上用品套件、200cm×90cm)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(床上用品套件、200cm×90cm)的(关键组件)在中国境内生产。(床上用品套件、200cm×90cm)的(关键工序)在中国境内完成。

44. (洗漱用品套件、LK-XSYP)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(洗漱用品套件、LK-XSYP)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(洗漱用品套件、LK-XSYP)的(关键组件)在中国境内生产。(洗漱用品套件、LK-XSYP)的(关键工序)在中国境内完成。

45. (生活用物套件、LK-SHYW)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(生活用物套件、LK-SHYW)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(生活用物套件、LK-SHYW)的(关键组件)在中国境内生产。(生活用物套件、LK-SHYW)的(关键工序)在中国境内完成。

46. (二便用品套件、LK-EBYP)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(二便用品套件、LK-EBYP)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(二便用品套件、LK-EBYP)的(关键组件)在中国境内生产。(二便用品套件、LK-EBYP)的(关键工序)在中国境内完成。

47. (照护用品套件、LK-ZHYP)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(照护用品套件、LK-ZHYP)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(照护用品套件、LK-ZHYP)的(关键组件)在中国境内生产。(照护用品套件、LK-ZHYP)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (餐饮用品套件、LK-CYYP)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(餐饮用品套件、LK-CYYP)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(餐饮用品套件、LK-CYYP)的(关键组件)在中国境内生产。(餐饮用品套件、LK-CYYP)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (医疗用品套件、LK-YLYP)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(医疗用品套件、LK-YLYP)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(医疗用品套件、LK-YLYP)的(关键组件)在中国境内生产。(医疗用品套件、LK-YLYP)的(关键工序)在中国境内完成。

50. (文档套件、LK-WDTJ)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(文档套件、LK-WDTJ)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(文档套件、LK-WDTJ)的(关键组件)在中国境内生产。(文档套件、LK-WDTJ)的(关键工序)在中国境内完成。

51. (大小便智能护理机器人、ZW279Pro)，生产厂为(深圳作为科技有限公司)，厂址为(深圳市龙华区大浪街道新石社区颐丰华创新产业园7号2层)。(大小便智能护理机器人、ZW279Pro)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(大小便智能护理机器人、ZW279Pro)的(关键组件)在中国境内生产。(大小便智能护理机器人、ZW279Pro)的(关键工序)在中国境内完成。

52. (大小便智能护理床、ZW289)，生产厂为(深圳作为科技有限公司)，厂址为(深圳市龙华区大浪街道新石社区颐丰华创新产业园7号2层)。(大小便智能护理床、ZW289)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(大小便智能护理床、ZW289)的(关键组件)在中国境内生产。(大小便智能护理床、ZW289)的(关键工序)在中国境内完成。

53. (前台)，生产厂为(德州亿宁通家居有限公司)，厂址为(山东省德州市宁津县张大庄镇张木春桥南50米路西)。(前台)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(前台)的(关键组件)在中国境内生产。(前台)的(关键工序)在中国境内完成。

54. (扶手、2547)，生产厂为(湖北期颐科技有限公司)，厂址为(湖北省黄石市黄石港区纺织二路1号C4号楼1-703室)。(扶手、2547)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(扶手、2547)的(关键组件)在中国境内生产。(扶手、2547)的(关键工序)在中国境内完成。

55. (休闲椅)，生产厂为(德州亿宁通家居有限公司)，厂址为(山东省德州市宁津县张大庄镇张木春桥南50米路西)。(休闲椅)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(休闲椅)的(关键组件)在中国境内生产。(休闲椅)的(关键工序)在中国境内完成。

56. (茶几)，生产厂为(德州亿宁通家居有限公司)，厂址为(山东省德州市宁津县张大庄镇张木春桥南50米路西)。(茶几)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(茶几)的(关键组件)在中国境内生产。(茶几)的(关键工序)在中国境内完成。

57. (双人沙发), 生产厂为 (德州亿宁通家居有限公司), 厂址为 (山东省德州市宁津县张大庄镇张木春桥南50米路西)。(双人沙发) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双人沙发) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(双人沙发) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

58. (单人沙发), 生产厂为 (德州亿宁通家居有限公司), 厂址为 (山东省德州市宁津县张大庄镇张木春桥南50米路西)。(单人沙发) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单人沙发) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(单人沙发) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

59. (轮椅(各类)、SYIV100-MK-02), 生产厂为 (天津市妙坤医疗器械有限公司), 厂址为 (天津市武清区王庆坨镇津同公路南侧12号)。(轮椅(各类)、SYIV100-MK-02) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(轮椅(各类)、SYIV100-MK-02) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(轮椅(各类)、SYIV100-MK-02) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

60. (餐具组合、mb-food), 生产厂为 (佛山银享乐健康养老产业有限公司), 厂址为 (广东省佛山市顺德区陈村镇屯教隧道东1号)。(餐具组合、mb-food) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐具组合、mb-food) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(餐具组合、mb-food) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

61. (餐桌花艺摆件、VI), 生产厂为 (江西驼峰陶瓷集团有限公司), 厂址为 (江西省景德镇市昌江区吕蒙街道 长城创域路40号 驼峰陶瓷集团)。(餐桌花艺摆件、VI) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐桌花艺摆件、VI) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(餐桌花艺摆件、VI) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

62. (餐桌), 生产厂为 (德州亿宁通家居有限公司), 厂址为 (山东省德州市宁津县张大庄镇张木春桥南50米路西)。(餐桌) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐桌) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(餐桌) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

63. (餐椅), 生产厂为 (德州亿宁通家居有限公司), 厂址为 (山东省德州市宁津县张大庄镇张木春桥南50米路西)。(餐椅) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐椅) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(餐椅) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

64. (厨房组合柜、LK-G05)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(厨房组合柜、LK-G05)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(厨房组合柜、LK-G05)的(关键组件)在中国境内生产。(厨房组合柜、LK-G05)的(关键工序)在中国境内完成。

65. (橱柜情景展示、LK-G06)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(橱柜情景展示、LK-G06)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(橱柜情景展示、LK-G06)的(关键组件)在中国境内生产。(橱柜情景展示、LK-G06)的(关键工序)在中国境内完成。

66. (方桌)，生产厂为(德州亿宁通家居有限公司)，厂址为(山东省德州市宁津县张大庄镇张木春桥南50米路西)。(方桌)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(方桌)的(关键组件)在中国境内生产。(方桌)的(关键工序)在中国境内完成。

67. (座椅)，生产厂为(德州亿宁通家居有限公司)，厂址为(山东省德州市宁津县张大庄镇张木春桥南50米路西)。(座椅)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(座椅)的(关键组件)在中国境内生产。(座椅)的(关键工序)在中国境内完成。

68. (边柜)，生产厂为(德州亿宁通家居有限公司)，厂址为(山东省德州市宁津县张大庄镇张木春桥南50米路西)。(边柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(边柜)的(关键组件)在中国境内生产。(边柜)的(关键工序)在中国境内完成。

69. (活动物品、GGL-202111)，生产厂为(芜湖浪起科技有限公司)，厂址为(安徽省芜湖市鸠江区官陡街道赤铸山路与安澜路交叉口东南侧梦溪科创走廊项目一期3栋办公楼3层313-57号)。(活动物品、GGL-202111)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(活动物品、GGL-202111)的(关键组件)在中国境内生产。(活动物品、GGL-202111)的(关键工序)在中国境内完成。

70. (机器人、居家版)，生产厂为(江苏艾雨文承养老机器人有限公司)，厂址为(无锡锡山区长三角工业芯谷A栋12楼)。(机器人、居家版)的中国境

内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(机器人、居家版)的(关键组件)在中国境内生产。(机器人、居家版)的(关键工序)在中国境内完成。

71. (马桶、MA-3145)，生产厂为(潮州市美隆陶瓷实业有限公司)，厂址为(潮州市潮安区古巷镇古四村北片工业区)。(马桶、MA-3145)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(马桶、MA-3145)的(关键组件)在中国境内生产。(马桶、MA-3145)的(关键工序)在中国境内完成。

72. (马桶升降扶手、SLD-TL-18-A (经典款))，生产厂为(苏州市升乐迪机械科技有限公司)，厂址为(苏州市昆山市高新区望山北路39号)。(马桶升降扶手、SLD-TL-18-A (经典款))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(马桶升降扶手、SLD-TL-18-A (经典款))的(关键组件)在中国境内生产。(马桶升降扶手、SLD-TL-18-A (经典款))的(关键工序)在中国境内完成。

73. (台盆、SLD-LD-20-A (电动款))，生产厂为(苏州市升乐迪机械科技有限公司)，厂址为(苏州市昆山市高新区望山北路39号)。(台盆、SLD-LD-20-A (电动款))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(台盆、SLD-LD-20-A (电动款))的(关键组件)在中国境内生产。(台盆、SLD-LD-20-A (电动款))的(关键工序)在中国境内完成。

74. (洗漱用具、LK-XSB1)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(洗漱用具、LK-XSB1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(洗漱用具、LK-XSB1)的(关键组件)在中国境内生产。(洗漱用具、LK-XSB1)的(关键工序)在中国境内完成。

75. (扶手展示墙、FSQ2258)，生产厂为(湖北期颐科技有限公司)，厂址为(湖北省黄石市黄石港区纺织二路1号C4号楼1-703室)。(扶手展示墙、FSQ2258)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(扶手展示墙、FSQ2258)的(关键组件)在中国境内生产。(扶手展示墙、FSQ2258)的(关键工序)在中国境内完成。

76. (淋浴器、VT808-006)，生产厂为(厦门纬图建材有限公司)，厂址为(福建省厦门市集美区侨英路)。(淋浴器、VT808-006)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(淋浴器、VT808-006)的(关键组件)在中国境内生产。(淋浴器、VT808-006)的(关键工序)在中国境内完成。

77. (沐浴椅、VT808-007)，生产厂为(厦门纬图建材有限公司)，厂址为(福建省厦门市集美区侨英路)。(沐浴椅、VT808-007)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(沐浴椅、VT808-007)的(关键组件)在中国境内生产。(沐浴椅、VT808-007)的(关键工序)在中国境内完成。

78. (电动沐浴床、ZTSSY-016)，生产厂为(枣强县中臣康复设备厂)，厂址为(河北省枣强县肖张镇程杨开发区)。(电动沐浴床、ZTSSY-016)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(电动沐浴床、ZTSSY-016)的(关键组件)在中国境内生产。(电动沐浴床、ZTSSY-016)的(关键工序)在中国境内完成。

79. (步入式浴缸、BXJ-5620)，生产厂为(佛山市百馨家建材有限公司)，厂址为(佛山市禅城区张槎街道江湾二路34号内自编B5座212室)。(步入式浴缸、BXJ-5620)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(步入式浴缸、BXJ-5620)的(关键组件)在中国境内生产。(步入式浴缸、BXJ-5620)的(关键工序)在中国境内完成。

80. (各种梳子、LK-SZ-B1)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(各种梳子、LK-SZ-B1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(各种梳子、LK-SZ-B1)的(关键组件)在中国境内生产。(各种梳子、LK-SZ-B1)的(关键工序)在中国境内完成。

81. (名种刷子、LK-SZ-B2)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。(名种刷子、LK-SZ-B2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(名种刷子、LK-SZ-B2)的(关键组件)在中国境内生产。(名种刷子、LK-SZ-B2)的(关键工序)在中国境内完成。

82. (社区居家养老管理系统、V9.0.0)，生产厂为(北京人之康科技有限公司)，厂址为(北京市昌平区凉水河路1号院1号楼5层508)。(社区居家养老管理系统、V9.0.0)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(社区居家养老管理系统、V9.0.0)的(关键组件)在中国境内生产。(社区居家养老管理系统、V9.0.0)的(关键工序)在中国境内完成。

83. (CRTS协调康复训练系统、CRTS协调康复训练系统)，生产厂为(北京凯禾瑞华科技有限公司)，厂址为(北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药

产业基地天华大街5号院13号楼10层1001)。 (CRTS协调康复训练系统、CRTS协调康复训练系统)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (CRTS协调康复训练系统、CRTS协调康复训练系统)的(关键组件)在中国境内生产。(CRTS协调康复训练系统、CRTS协调康复训练系统)的(关键工序)在中国境内完成。

84. (失智老年模拟(听觉障碍模拟模块)、老年认知症照护模拟系统V1.0)，生产厂为(北京凯禾瑞华科技有限公司)，厂址为(北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街5号院13号楼10层1001)。 (失智老年模拟(听觉障碍模拟模块)、老年认知症照护模拟系统V1.0)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (失智老年模拟(听觉障碍模拟模块)、老年认知症照护模拟系统V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(失智老年模拟(听觉障碍模拟模块)、老年认知症照护模拟系统V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

85. (按摩床、LK-B602)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。 (按摩床、LK-B602)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (按摩床、LK-B602)的(关键组件)在中国境内生产。(按摩床、LK-B602)的(关键工序)在中国境内完成。

86. (按摩凳、LK-B603)，生产厂为(常州市灵康医疗科技有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村委新坊201号)。 (按摩凳、LK-B603)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (按摩凳、LK-B603)的(关键组件)在中国境内生产。(按摩凳、LK-B603)的(关键工序)在中国境内完成。

87. (经络穴位模型、KJMXW)，生产厂为(上海康季医疗器械有限公司)，厂址为(上海市奉贤区陈桥路2178号5幢一层105室)。 (经络穴位模型、KJMXW)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (经络穴位模型、KJMXW)的(关键组件)在中国境内生产。(经络穴位模型、KJMXW)的(关键工序)在中国境内完成。

88. (耳穴模型、KJMEX)，生产厂为(上海康季医疗器械有限公司)，厂址为(上海市奉贤区陈桥路2178号5幢一层105室)。 (耳穴模型、KJMEX)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (耳穴模型、KJMEX)的(关键

组件在中国境内生产。（耳穴模型、KJMEX）的（关键工序）在中国境内完成。

89. （足部反射区模型、KJMZF），生产厂为（上海康季医疗器械有限公司），厂址为（上海市奉贤区陈桥路2178号5幢一层105室）。（足部反射区模型、KJMZF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（足部反射区模型、KJMZF）的（关键组件）在中国境内生产。（足部反射区模型、KJMZF）的（关键工序）在中国境内完成。

90. （治疗盘、DS-P），生产厂为（潮州市潮安区东风丹斯医疗器械厂），厂址为（广东省潮州市潮安区东风镇东风一村东阳路文路张村路口斜对面）。（治疗盘、DS-P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（治疗盘、DS-P）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗盘、DS-P）的（关键工序）在中国境内完成。

91. （治疗车、DS-C），生产厂为（潮州市潮安区东风丹斯医疗器械厂），厂址为（广东省潮州市潮安区东风镇东风一村东阳路文路张村路口斜对面）。（治疗车、DS-C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（治疗车、DS-C）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗车、DS-C）的（关键工序）在中国境内完成。

92. （灸盒、竹木艾灸盒），生产厂为（衡水元鼎医疗器械有限公司），厂址为（河北省衡水滨湖新区魏屯镇东疃村403号）。（灸盒、竹木艾灸盒）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灸盒、竹木艾灸盒）的（关键组件）在中国境内生产。（灸盒、竹木艾灸盒）的（关键工序）在中国境内完成。

93. （火罐、1#2#3#4#5#），生产厂为（北京国医研医药技术开发有限公司），厂址为（北京市通州区永乐店镇孔庄村西1号2幢1层103-105）。（火罐、1#2#3#4#5#）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（火罐、1#2#3#4#5#）的（关键组件）在中国境内生产。（火罐、1#2#3#4#5#）的（关键工序）在中国境内完成。

94. （持物钳、DS-Q），生产厂为（潮州市潮安区东风丹斯医疗器械厂），厂址为（广东省潮州市潮安区东风镇东风一村东阳路文路张村路口斜对面）。（持物钳、DS-Q）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（持物钳、DS-Q）的（关键组件）在中国境内生产。（持物钳、DS-Q）的（关键工序）在中国境内完成。

95. (置镊(钳)筒、DS-T)，生产厂为(潮州市潮安区东凤丹斯医疗器械厂)，厂址为(广东省潮州市潮安区东凤镇东凤一村东阳路文路张村路口斜对面)。(置镊(钳)筒、DS-T)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(置镊(钳)筒、DS-T)的(关键组件)在中国境内生产。(置镊(钳)筒、DS-T)的(关键工序)在中国境内完成。

96. (刮痧板、D牛角)，生产厂为(永康市康喆健康科技有限公司)，厂址为(浙江省金华市永康市东城生产银川东路9号第二幢)。(刮痧板、D牛角)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(刮痧板、D牛角)的(关键组件)在中国境内生产。(刮痧板、D牛角)的(关键工序)在中国境内完成。

97. (柜子、DS-GZ)，生产厂为(潮州市潮安区东凤丹斯医疗器械厂)，厂址为(广东省潮州市潮安区东凤镇东凤一村东阳路文路张村路口斜对面)。(柜子、DS-GZ)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(柜子、DS-GZ)的(关键组件)在中国境内生产。(柜子、DS-GZ)的(关键工序)在中国境内完成。

98. (艾灸仪、HXJAY)，生产厂为(广州鸣图仪器设备有限公司)，厂址为(广州市白云区白云湖街太朗朗环路新风街2号3楼)。(艾灸仪、HXJAY)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(艾灸仪、HXJAY)的(关键组件)在中国境内生产。(艾灸仪、HXJAY)的(关键工序)在中国境内完成。

99. (中医四诊辨识分析仪(配套中医治病管理系统)、中医体质辨识系统V8.0)，生产厂为(北京人之康科技有限公司)，厂址为(北京市昌平区凉水河路1号院1号楼5层508)。(中医四诊辨识分析仪(配套中医治病管理系统)、中医体质辨识系统V8.0)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(中医四诊辨识分析仪(配套中医治病管理系统)、中医体质辨识系统V8.0)的(关键组件)在中国境内生产。(中医四诊辨识分析仪(配套中医治病管理系统)、中医体质辨识系统V8.0)的(关键工序)在中国境内完成。

100. (智能艾灸机器人、RZK-RO-VI)，生产厂为(北京人之康科技有限公司)，厂址为(北京市昌平区凉水河路1号院1号楼5层508)。(智能艾灸机器人、RZK-RO-VI)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(智能艾灸机器人、RZK-RO-VI)的(关键组件)在中国境内生产。(智能艾灸机器人、RZK-RO-VI)的(关键工序)在中国境内完成。

101. (健康一体机、T320P)，生产厂为(深圳市小水滴健康科技有限公司)，厂址为(佛山市三水区西南街道锦恒路6号3栋102房)。(健康一体机、T320P)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(健康一体机、T320P)的(关键组件)在中国境内生产。(健康一体机、T320P)的(关键工序)在中国境内完成。

102. (人体成份分析仪(含工作站和工作站软件)、inlife390)，生产厂为(无锡紫图医疗科技有限公司)，厂址为(宜兴市丁蜀镇张泽村林家村106号)。(人体成份分析仪(含工作站和工作站软件)、inlife390)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(人体成份分析仪(含工作站和工作站软件)、inlife390)的(关键组件)在中国境内生产。(人体成份分析仪(含工作站和工作站软件)、inlife390)的(关键工序)在中国境内完成。

103. (超声骨密度检测仪、KJ7000)，生产厂为(南京科进实业有限公司)，厂址为(南京市玄武区玄武大道699-8号6幢101-1、201室)。(超声骨密度检测仪、KJ7000)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(超声骨密度检测仪、KJ7000)的(关键组件)在中国境内生产。(超声骨密度检测仪、KJ7000)的(关键工序)在中国境内完成。

104. (自动心血管功能测试诊断仪、JQ-H)，生产厂为(合肥健桥医疗电子有限责任公司)，厂址为(安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园C1#)。(自动心血管功能测试诊断仪、JQ-H)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(自动心血管功能测试诊断仪、JQ-H)的(关键组件)在中国境内生产。(自动心血管功能测试诊断仪、JQ-H)的(关键工序)在中国境内完成。

105. (超声经颅多普勒血流分析仪、KJ-2V4M)，生产厂为(南京科进实业有限公司)，厂址为(南京市玄武区玄武大道699-8号6幢101-1、201室)。(超声经颅多普勒血流分析仪、KJ-2V4M)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(超声经颅多普勒血流分析仪、KJ-2V4M)的(关键组件)在中国境内生产。(超声经颅多普勒血流分析仪、KJ-2V4M)的(关键工序)在中国境内完成。

106. (肺功能检测仪、FGY-200)，生产厂为(合肥健桥医疗电子有限责任公司)，厂址为(安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园C1#)。(肺功能检测仪、FGY-200)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(肺功能检测仪、FGY-200)的(关键组件)在中国境内生产。(肺功能检测仪、FGY-200)的(关键工序)在中国境内完成。

检测仪、FGY-200的（关键组件）在中国境内生产。（肺功能检测仪、FGY-200）的（关键工序）在中国境内完成。

107. （移动多功能检查仪、M001），生产厂为（深圳市小水滴健康科技有限公司），厂址为（佛山市三水区西南街道锦恒路6号3栋102房）。（移动多功能检查仪、M001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（移动多功能检查仪、M001）的（关键组件）在中国境内生产。（移动多功能检查仪、M001）的（关键工序）在中国境内完成。

108. （亚健康检测仪、18D-NLS），生产厂为（北京人之康科技有限公司），厂址为（北京市昌平区凉水河路1号院1号楼5层508）。（亚健康检测仪、18D-NLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（亚健康检测仪、18D-NLS）的（关键组件）在中国境内生产。（亚健康检测仪、18D-NLS）的（关键工序）在中国境内完成。

109. （睡眠监护仪、SC-500），生产厂为（南京博创海云电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区凤华路18号2幢C307、C308室）。（睡眠监护仪、SC-500）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（睡眠监护仪、SC-500）的（关键组件）在中国境内生产。（睡眠监护仪、SC-500）的（关键工序）在中国境内完成。

110. （86寸一体机、TH86JDA），生产厂为（东方艺云科技集团有限公司），厂址为（长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园创业大楼2305室）。（86寸一体机、TH86JDA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（86寸一体机、TH86JDA）的（关键组件）在中国境内生产。（86寸一体机、TH86JDA）的（关键工序）在中国境内完成。

111. （膳食营养管理与配餐教学系统、膳食营养分析与配餐系统V9.0.0），生产厂为（北京人之康科技有限公司），厂址为（北京市昌平区凉水河路1号院1号楼5层508）。（膳食营养管理与配餐教学系统、膳食营养分析与配餐系统V9.0.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（膳食营养管理与配餐教学系统、膳食营养分析与配餐系统V9.0.0）的（关键组件）在中国境内生产。（膳食营养管理与配餐教学系统、膳食营养分析与配餐系统V9.0.0）的（关键工序）在中国境内完成。

112. （慢性病营养分析工作站、慢性病营养管理系统V9.0.0），生产厂为（北京人之康科技有限公司），厂址为（北京市昌平区凉水河路1号院1号楼5层508）

)。 （慢性病营养分析工作站、慢性病营养管理系统V9.0.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （慢性病营养分析工作站、慢性病营养管理系统V9.0.0）的（关键组件）在中国境内生产。 （慢性病营养分析工作站、慢性病营养管理系统V9.0.0）的（关键工序）在中国境内完成。

113. （160种食物模型清单、HLZ-MX160），生产厂为（郑州哈喇仔仿真艺术有限公司），厂址为（河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30）。 （160种食物模型清单、HLZ-MX160）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （160种食物模型清单、HLZ-MX160）的（关键组件）在中国境内生产。 （160种食物模型清单、HLZ-MX160）的（关键工序）在中国境内完成。

114. （中国居民膳食平衡宝塔模型、zzv-JMSSBT-1），生产厂为（河南真滋味工艺品有限公司），厂址为（郑州二七区候寨乡周家寨创业园区）。 （中国居民膳食平衡宝塔模型、zzv-JMSSBT-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （中国居民膳食平衡宝塔模型、zzv-JMSSBT-1）的（关键组件）在中国境内生产。 （中国居民膳食平衡宝塔模型、zzv-JMSSBT-1）的（关键工序）在中国境内完成。

115. （老年人膳食宝塔模型、zzv-LRSSBT-1），生产厂为（河南真滋味工艺品有限公司），厂址为（郑州二七区候寨乡周家寨创业园区）。 （老年人膳食宝塔模型、zzv-LRSSBT-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （老年人膳食宝塔模型、zzv-LRSSBT-1）的（关键组件）在中国境内生产。 （老年人膳食宝塔模型、zzv-LRSSBT-1）的（关键工序）在中国境内完成。

116. （高血压膳食宝塔模型、zzv-TNBSSBT-1），生产厂为（河南真滋味工艺品有限公司），厂址为（郑州二七区候寨乡周家寨创业园区）。 （高血压膳食宝塔模型、zzv-TNBSSBT-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （高血压膳食宝塔模型、zzv-TNBSSBT-1）的（关键组件）在中国境内生产。 （高血压膳食宝塔模型、zzv-TNBSSBT-1）的（关键工序）在中国境内完成。

117. （糖尿病膳食宝塔模型、zzv-GXYSSBT-1），生产厂为（河南真滋味工艺品有限公司），厂址为（郑州二七区候寨乡周家寨创业园区）。 （糖尿病膳食宝塔模型、zzv-GXYSSBT-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （糖尿病膳食宝塔模型、zzv-GXYSSBT-1）的（关键组件）在中国境内生产。 （糖尿病膳食宝塔模型、zzv-GXYSSBT-1）的（关键工序）在中国境内完成。

118. (糖尿病人三正餐三加餐2000大卡模型、HLZ-3+3-2000)，生产厂为(郑州哈喇仔仿真艺术有限公司)，厂址为(河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30)。(糖尿病人三正餐三加餐2000大卡模型、HLZ-3+3-2000)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(糖尿病人三正餐三加餐2000大卡模型、HLZ-3+3-2000)的(关键组件)在中国境内生产。(糖尿病人三正餐三加餐2000大卡模型、HLZ-3+3-2000)的(关键工序)在中国境内完成。

119. (高血压病人三正餐三加餐模型、HLZ-3+3)，生产厂为(郑州哈喇仔仿真艺术有限公司)，厂址为(河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30)。(高血压病人三正餐三加餐模型、HLZ-3+3)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(高血压病人三正餐三加餐模型、HLZ-3+3)的(关键组件)在中国境内生产。(高血压病人三正餐三加餐模型、HLZ-3+3)的(关键工序)在中国境内完成。

120. (老年人能量餐模型1900大卡模型、HLZ-1900NL)，生产厂为(郑州哈喇仔仿真艺术有限公司)，厂址为(河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30)。(老年人能量餐模型1900大卡模型、HLZ-1900NL)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(老年人能量餐模型1900大卡模型、HLZ-1900NL)的(关键组件)在中国境内生产。(老年人能量餐模型1900大卡模型、HLZ-1900NL)的(关键工序)在中国境内完成。

121. (手提箱式膳食宝塔模型、HLZ-STX)，生产厂为(郑州哈喇仔仿真艺术有限公司)，厂址为(河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30)。(手提箱式膳食宝塔模型、HLZ-STX)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(手提箱式膳食宝塔模型、HLZ-STX)的(关键组件)在中国境内生产。(手提箱式膳食宝塔模型、HLZ-STX)的(关键工序)在中国境内完成。

122. (BMI健康指数转盘、HLZ-BMIZP)，生产厂为(郑州哈喇仔仿真艺术有限公司)，厂址为(河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30)。(BMI健康指数转盘、HLZ-BMIZP)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(BMI健康指数转盘、HLZ-BMIZP)的(关键组件)在中国境内生产。(BMI健康指数转盘、HLZ-BMIZP)的(关键工序)在中国境内完成。

123. (患慢性病风险计算盘、HLZ-MBZP)，生产厂为(郑州哈喇仔仿真技术有限公司)，厂址为(河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30)。(患慢性病风险计算盘、HLZ-MBZP)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(患慢性病风险计算盘、HLZ-MBZP)的(关键组件)在中国境内生产。(患慢性病风险计算盘、HLZ-MBZP)的(关键工序)在中国境内完成。

124. (运动强度计算盘、HLZ-QDZP)，生产厂为(郑州哈喇仔仿真技术有限公司)，厂址为(河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30)。(运动强度计算盘、HLZ-QDZP)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(运动强度计算盘、HLZ-QDZP)的(关键组件)在中国境内生产。(运动强度计算盘、HLZ-QDZP)的(关键工序)在中国境内完成。

125. (每日万步活动量计算盘、HLZ-WBZP)，生产厂为(郑州哈喇仔仿真技术有限公司)，厂址为(河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30)。(每日万步活动量计算盘、HLZ-WBZP)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(每日万步活动量计算盘、HLZ-WBZP)的(关键组件)在中国境内生产。(每日万步活动量计算盘、HLZ-WBZP)的(关键工序)在中国境内完成。

126. (仿真假菜食物食品模型、HLZ-FZMX)，生产厂为(郑州哈喇仔仿真技术有限公司)，厂址为(河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30)。(仿真假菜食物食品模型、HLZ-FZMX)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(仿真假菜食物食品模型、HLZ-FZMX)的(关键组件)在中国境内生产。(仿真假菜食物食品模型、HLZ-FZMX)的(关键工序)在中国境内完成。

127. (隐形油脂、隐形盐、隐形糖含量模型、HLZ-YYTMX)，生产厂为(郑州哈喇仔仿真技术有限公司)，厂址为(河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30)。(隐形油脂、隐形盐、隐形糖含量模型、HLZ-YYTMX)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(隐形油脂、隐形盐、隐形糖含量模型、HLZ-YYTMX)的(关键组件)在中国境内生产。(隐形油脂、隐形盐、隐形糖含量模型、HLZ-YYTMX)的(关键工序)在中国境内完成。

128. (平衡膳食海报挂图、RZK-HBSW)，生产厂为(北京人之康科技有限公司)，厂址为(北京市昌平区凉水河路1号院1号楼5层508)。(平衡膳食海报

挂图、RZK-HBSW的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（平衡膳食海报挂图、RZK-HBSW）的（关键组件）在中国境内生产。（平衡膳食海报挂图、RZK-HBSW）的（关键工序）在中国境内完成。

129.（普通成人一日能量食谱（套餐）、HLZ-18ISP），生产厂为（郑州哈喇仔仿真艺术有限公司），厂址为（河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30）。（普通成人一日能量食谱（套餐）、HLZ-18ISP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（普通成人一日能量食谱（套餐）、HLZ-18ISP）的（关键组件）在中国境内生产。（普通成人一日能量食谱（套餐）、HLZ-18ISP）的（关键工序）在中国境内完成。

130.（食物选择模型50件套、HLZ-50XZM），生产厂为（郑州哈喇仔仿真艺术有限公司），厂址为（河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30）。（食物选择模型50件套、HLZ-50XZM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（食物选择模型50件套、HLZ-50XZM）的（关键组件）在中国境内生产。（食物选择模型50件套、HLZ-50XZM）的（关键工序）在中国境内完成。

131.（营养门诊可替换挂图、HLZ-MZYY），生产厂为（郑州哈喇仔仿真艺术有限公司），厂址为（河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30）。（营养门诊可替换挂图、HLZ-MZYY）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（营养门诊可替换挂图、HLZ-MZYY）的（关键组件）在中国境内生产。（营养门诊可替换挂图、HLZ-MZYY）的（关键工序）在中国境内完成。

132.（抗氧化食物群、HLZ-KO2），生产厂为（郑州哈喇仔仿真艺术有限公司），厂址为（河南省郑州市金水区经八路街道优胜北路1号芯互联大厦1813-30）。（抗氧化食物群、HLZ-KO2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抗氧化食物群、HLZ-KO2）的（关键组件）在中国境内生产。（抗氧化食物群、HLZ-KO2）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：河南思迈智创科技有限公司

日期：2026年07月15日

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。