

郑州市第九人民医院50万元以上医学装备验收单

使用科室：放射科

项目管理部门：医学装备科

名称	X射线计算机体层摄影设备			制造商	西门子医疗系统有限公司		
型号	SOMATOM Drive.			出厂日期	2026.5		
出厂编号	10431728			安装地点	6号楼病房楼CT室		
数量	壹台	单价	14,980,000.00	金额	14,980,000.00	供货商	康丞大千生物科技(河南)有限公司
装备整体情况 及 随机附件	外包装(包装箱) 完好 ☒ 有破损 ☐ 有浸水口 无浸水口 箱内设备 完好 ☒ 有破损 ☐ 品名与合同及注册证 相符 ☒ 不符 ☐ 规格型号与合同 相符 ☒ 不符 ☐ 软件配置配套 符合要求 ☒ 不符合要求 ☐ 安装后存在安全隐患 存在 ☐ 不存在 ☒ 设备试运行情况 正常 ☒ 有故障 ☐ 特殊情况说明:						
到货时间	2026.6.3			安装时间	2026.6.4		
验收时间	2026.7.30	质保期开始时间	2026.7.30	质保期结束时间	2031.7.30		
安装工程师签字	李进军	说明书及文字材料	说明书 1份 合格证1份 操作流程1份				
验收意见	合格 ☒ 不合格及其原因:						
招标办验收人员签字	贺晶晶			医学装备部验收人员签字	王宗全		
使用科室验收人员签字	贾永			设备使用科室责任人及联系方式	贾永 13592620969		
售后服务及生产厂家联系人	西门子医疗系统有限公司 李进军			联系方式	13938401117		
中标公司及联系人和联系方式	康丞大千生物科技(河南)有限公司 孟雪洋 15037032250						

验收合格要求：1、提供的仪器设备与附件与合同发货单标明的名称数量相符；

2、外观情况合格：①包装无破损、浸水；②仪器外表无凹坑油漆剥落、破损；③紧固件无脱落、金属件无锈蚀；

3、资料齐全：装箱清单、合格证、产品说明书、保修卡、海关单证等 证件齐全(装箱清单、合格证、保修卡、海关单证原件加盖供货公司 公章后附在此表之后)；

4、设备运转正常；

5、使用人员已接受培训(另附培训名单和培训内容)。

郑州市第九人民医院固定资产验收单

验收日期：2026 年 6 月 19 日

固定资产名称	X射线计算机体层摄影设备	计量单位	台
规格型号	SOMATOM Drive	单价	14980000
生产厂家	西门子医疗系统有限公司	数量	壹
销售单位	康丞大千生物科技(河南)有限公司	总价	14980000
发票号码	2641200000833509621 26412000002652985696 26412000002908216261 26412000003116982421	国别	国产
使用日期	2026.6.19	使用部门	放射科
资产序列号(SN号)	166128 (10431728)		
验收意见	该CT设备已完成安装调试，性能参数满足合同及技术协议要求，随机资料配件齐全，试运行状态正常，同意验收合格。 验收人： 贾永		
技术部门 资产管理人员	王宗全	联合验收小组（资产单价或批量采购在20万元及以上需填写此栏）	纪检： 刘亚群
财务部门 资产管理人员	王群		审计： 陈斌
使用部门负责人	贾永		招标办： 贾永
			供应商： 康丞大千生物科技(河南)有限公司

(二)

技术部门

15037032350