

车辆验收报告

一、基本信息

验收编号: YS-CL-202603-001

验收日期: 2023年3月11日

采购单位: 郑州市住房保障和房屋租赁中心

交付单位: 河南省名威汽车销售有限公司

车辆品牌型号: 荣威牌 CSA6501ZFPHEV1

车辆识别代号(VIN): LSJWB4391SZ718336

发动机号码: 05ZS7240343

车身颜色: 白色

行驶里程: 6.3km

购置合同编号: 郑财备-2026-23-A

二、验收依据

车辆采购合同及补充协议

国家机动车出厂检验标准及相关技术规范

车辆配置清单及技术参数要求

三、验收内容及结果

(一) 文件资料验收

车辆合格证 合格 不合格

机动车销售统一发票 合格 不合格

车辆使用说明书、保养手册 合格 不合格

车辆一致性证书、环保信息随车清单 合格 不合格

车辆钥匙(主钥匙、备用钥匙) 合格 不合格

拓印膜、相关凭证 合格 不合格

其他： 无 合格 不合格

(二) 车辆外观验收

车身漆面完好，无划痕、磕碰、凹陷、色差 合格 不合格

前后挡风玻璃、车窗玻璃完好无破损、无裂纹 合格 不合格

前后灯具、转向灯、雾灯完好无破损 合格 不合格

车门、引擎盖、后备箱闭合正常、缝隙均匀 合格 不合格

轮胎、轮毂规格一致，无损伤、无鼓包 合格 不合格

密封条、装饰件完好无松动、脱落 合格 不合格

(三) 内饰及功能验收

座椅、内饰板、顶棚、地毯完好无破损、无污渍 合格 不合格

仪表盘、中控屏、按键功能正常 合格 不合格

全车灯光（近远光、转向、刹车、示廓灯）工作正常 合格 不合格

空调制冷、制热、出风模式正常 合格 不合格

电动车窗、天窗、后视镜调节功能正常 合格 不合格

雨刮、喇叭、音响等功能正常 合格 不合格

(四) 机械性能验收

发动机启动正常，怠速平稳，无异响、无异常抖动 合格 不合格

转向系统灵活、无跑偏、无卡滞 合格 不合格

制动系统有效，制动平稳、无跑偏、无异响 合格 不合格

变速箱换挡顺畅，无异响、无顿挫 合格 不合格

仪表无故障灯点亮，机油、冷却液、刹车油等液位正常 合格 不合格

底盘、悬挂无渗漏、无松动、无异响 合格 不合格

(五) 随车工具及附件

备胎、千斤顶、轮胎扳手、三角警示牌 齐全 不齐全

急救包、反光背心等随车物品 齐全 不齐全

其他配置及附件： 无 齐全 不齐全

四、验收结论

经现场逐项检查、试车查验，该车辆资料齐全、外观完好、功能正常、性能符合要求，满足合同约定及使用标准。

验收合格，同意交付使用

验收不合格，需整改后重新验收

不合格情况说明：

五、签字确认

验收人（签字）：

李庆 符东 袁强

交付单位代表（签字）：

邵永杰

使用单位负责人（签字）：



采购单位（盖章）：

日期：2026年3月13日